



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142/38a

Po technické stránce
schváleno ÚCL Praha

- 1. DATUM:** 16. ledna 1998

- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142.

- 3. DŮVOD:** Barevné značení otáčkoměru, uvedené v Letové příručce, není plně v souladu s barevným značením otáčkoměru LUN 1341.2-8 nebo LUN 1345.2-8.
Žlutý oblouk je na tomto otáčkoměru vyznačen v rozmezí 2680 - 2860 ot/min, Letová příručka uvádí rozmezí 2600 - 2860 ot/min.

- 4. OPATŘENÍ:** Oprava barevného značení otáčkoměru v Letové příručce.

- 5. OPATŘENÍ
PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.

- 6. PROVEDE:** Provozovatel

- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou

- 8. POSTUP PRÁCE:** Vyměňte staré listy za nové s datem 16.1.1998 v Letových příručkách:
Česká verze:
Letová příručka Z 142: strany 2-5/2-6
Německá verze:
Flughandbuch Z 142: strany 2-5/2-6

Anglická verze:

Flight Manual Z 142: strany 2-5/2-6

Francouzská verze:

Manuel de vol de l'avion Z 142: strany 2-5/2-6

Změnu zapsat a potvrdit do seznamu změn.

**9. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

Nové listy Letových příruček dodá výrobce letounu společně s bulletinem.

10. PŘÍLOHY:

Dle bodu 9 tohoto bulletinu



Ing. Josef Kolář

.....
Zástupce výrobce

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika