

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/28a – Rev. 1

Po technické stránce schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 14. ledna 2005
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142 C, na kterých je namontován příďový podvozek typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 výrobce AXL a. s. Semily, Česká republika.
3. **DŮVOD:** Provoz příďového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu.
4. **OPATŘENÍ:**
 - a) Změna provozu příďového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu – zrušení provádění 50 hodinových prohlídek příďového podvozku.
 - b) Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) Na základě závazné objednávky bude příručka zaslána za úplaty uživateli.
 - b) V návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 1, anglická jazyková verze
 - vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-6; 4-5; 4-6; 5-3; 5-4; 6-28
 - vložte nové listy Revize s datem 14.1.2005 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.V Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2, česká jazyková verze
 - vyjměte staré listy: 0-3; 0-7; 1-3; 3-16; 3-17; 3-18
 - vložte nové listy Revize s datem 20.11.2003 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2, anglická jazyková verze
- vyjměte staré listy: 0-3; 0-7; 1-3; 3-17; 3-18
- vložte listy Revize s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

**9. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo v anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy průvodní dokumentace.

10. PŘÍLOHY:

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 1, anglická jazyková verze:
0-3; 0-4; 0-6; 4-5; 4-6; 5-3; 5-4; 6-28.

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2, česká jazyková verze:
0-3; 0-7; 1-3; 3-16; 3-17; 3-17a; 3-17b; 3-18.

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2, anglická jazyková verze:
0-3; 0-7; 1-3; 3-17; 3-18; 3-18a; 3-18b.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika

AXL a. s.
ul. 3 května 800
513 01 Semily
Česká republika