

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142 C/29a

Po technické stránce schváleno ÚCL ČR.

1. **DATUM:** 28. února 2005
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142 C.
3. **DŮVOD:** Doplnění směrnice pro kontrolu plovákových zařízení palivoměru a směrnice pro kontrolu těsnosti palivové soustavy.
4. **OPATŘENÍ:** Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část II., česká jazyková verze:
 - vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 3-24; 5-5; 5-6; 6-1; 6-96a; 6-96b
 - vložte nové listy Revize č. 4 s datem 28. 2. 2005 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - b) V Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část II., anglická jazyková verze:
 - vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 3-25; 5-6; 6-1; 6-98a; 6-98b
 - vložte nové listy Revize č. 10 s datem Feb. 28, 2005 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy).


10. PŘÍLOHY:

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část II., česká jazyková verze:

0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 3-24; 5-5; 5-6; 6-1; 6-96a; 6-96b; 6-96c; 6-96d; 6-96e; 6-96f.

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část II., anglická jazyková verze:

0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 3-25; 5-6; 6-1; 6-98a; 6-98b; 6-98c; 6-98d; 6-98e; 6-98f.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika