

**ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 42/60a**

**Z 142/59a**

**Z 142C/35a**

**Z 142C-AF/16a**


**Z 242L/58a**

Technický obsah dokumentu je schválen  
na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM:** 6. května 2010
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L vybavených registračním akcelerometrem AMU1.
- 3. DŮVOD:** Vydání revidované příručky „Předpis pro údržbu a opravy registračního akcelerometru AMU1.01“ s číslem dokumentu Z42.AMU1.071 s datem vydání 1.5.2010.  
Příručka je dostupná pouze pro pracovníky autorizovaného servisu nebo oprávněných pracovníků výrobce letounu provádějící instalace a opravy registračního akcelerometru AMU1.01.
- 4. OPATŘENÍ:** Vydání revidované průvodní dokumentace
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Dle rozhodnutí provozovatele/vlastníka
- 6. PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník
- 8. POSTUP PRÁCE:** V případě, že vlastníte jakékoliv předchozí verze příručky, na základě tohoto bulletinu je příručka již změnově neudržovaná a neplatná a je nutno objednat si příručku novou.  
Bez zakoupení nové evidované kopie příručky, nelze provádět instalace a zapojení registračního akcelerometru u provozovatelů!
- 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Příručka bude zaslána na základě písemné žádosti za úplaty a je podmíněna provedením instruktážního školení.

10. PŘÍLOHY:

nejsou



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
ZLIN SERVICE  
765 81 Otrokovice  
Česká republika