



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/5a

1. TÝKÁ SE : Všech letounů Z 142C.

2. DŮVOD :
1. Z Letové příručky Kap. 1. a 6. jsou odstraněny pro pilota irelevantní informace o hmotnosti prázdného letounu. V kapitole 6. je použita správná terminologie a definice hmotnosti prázdného letounu. V Návodu pro údržbu, část I. se upravují údaje o hmotnosti a poloze těžiště prázdného letounu.
 2. V Návodu pro údržbu, část I. se zavádí Kap. 9. - Omezení letové způsobilosti - požadovaná FAR 23 App. G. Při této příležitosti se mění formulace podmiňující životnost podmínkou nalétání omezeného počtu akrobatických hodin. Anglický překlad tohoto omezení nebyl jednoznačný.
 3. V Návodu pro údržbu, část II. se upravuje Protokol o vážení v Kap. 6.
 4. V Letové příručce a v Návodu pro údržbu I. a II. jsou dále odstraněny nedostatky zjištěné uživateli při provozu letounů.

3. OPATŘENÍ:

V letové příručce a Návodu pro údržbu I. a II. vyměňte listy, které jsou přílohou tohoto závazného bulletinu.

A: Letová příručka Z 142C:

a/ Vyjměte staré listy:

0-5, 1-3/1-4, 1-9/1-10, 1-13/1-14, 1-15,
2-1, 2-3/2-4, 2-5/2-6, 2-9/2-10, 2-17/2-18,
5-5/5-6, 6-1, 6-5/6-6, 6-21

b/ Vložte nové listy s datem 1. 7. 1994:

0-5, 1-3/1-4, 1-9/1-10, 1-13/1-14, 1-15,
2-1, 2-3/2-3a, 2-3b/2-4, 2-5/2-5a, 2-5b/2-6,
2-9/2-10, 2-17/2-18, 5-5/5-6, 6-1, 6-5/6-6,
6-21

B: Návod pro údržbu Z 142C, část I.:

a/ Vyjměte staré listy:

0-3/0-4, 0-5, 1-1, 1-5/1-6, 1-7/1-8,
1-9/1-10, 1-11

b/ Vložte nové listy s datem 1. 7. 1994:

0-3/0-4, 0-5, 1-1, 1-5/1-6, 1-7/1-8,
1-9/1-10, 9-1/9-2, 9-3/9-4

C: Návod pro údržbu Z 142C, část II.:

a/ Vyjměte staré listy:
0-3/0-4, 0-5, 0-7, 6-117

b/ Vložte nové listy s datem 1. 7. 1994:
0-3/0-4, 0-5, 0-7, 6-117/6-118

4. OPATŘENÍ
PROVÉST: V provozu ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY
HRADÍ: Nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ
MATERIÁL: Nové listy letové příručky a Návodu pro údržbu
dodá s bulletinem výrobce letounu.
8. POSTUP
PRÁCE: Vyměnit staré listy za nové a změnu zapsat do
Seznamu změn.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DO 30 DNŮ OD DATA SCHVÁLENÍ STÁTNÍ
LETECKOU INSPEKCI.
10. PŘÍLOHY: A: Nové listy Letové příručky Z 142C s datem
1. 7. 1994:
0-5, 1-3/1-4, 1-9/1-10, 1-13/1-14, 1-15, 2-1,
2-3/2-3a, 2-3b/2-4, 2-5/2-5a, 2-5b/2-6,
2-9/2-10, 2-17/2-18, 5-5/5-6, 6-1, 6-5/6-6,
6-21
- B: Nové listy Návodu pro údržbu Z 142C, část I.
s datem 1. 7. 1994:
0-3/0-4, 0-5, 1-1, 1-5/1-6, 1-7/1-8, 1-9/1-10,
9-1/9-2, 9-3/9-4
- C: Nové listy Návodu pro údržbu Z 142C, část II.
s datem 1. 7. 1994:
0-3/0-4, 0-5, 0-7, 6-117/6-118

Zástupce výrobce

Datum

SLI Praha

.....
Ing. Antonín Partika

..27.12.1994..

.....
Ing. Milan Vyhňálek

KONTAKTNÍ ADRESA: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA