

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C-AF/1a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 142C-AF
2. DŮVOD: Zamezit zvýšenému namáhání příruby vrtule V 500 P 7900-611 v důsledku provádění vývrtek s výkonem motoru.
3. OPATŘENÍ: 1. Zákaz provádění vývrtek s výkonem motoru.
2. Vyměnit listy v Letové příručce.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové strany Letové příručky s datem 31. 8. 1995 zasílá výrobce uživateli společně s bulletinem.
8. POSTUP PRÁCE: Vyměnit staré listy za nové a změnu zapsat do Seznamu změn.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ.
10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky Z 142C-AF:
0-3/0-4, 1-3/1-4, 2-11/2-12

Ing. Antonín Partika
.....
Zástupce výrobce

5.10.1995
.....
Datum schválení

.....
Zástupce velitelství
letectva

KONTAKTNÍ ADRESA: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA