

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142 C AF/2a

1. TÝKÁ SE: Letounů Z 142 C AF v.č. 0551, 0556 až 0559.
2. DŮVOD: Sjednocení způsobu spouštění motoru u letounů Z 142 C AF.
3. OPATŘENÍ:
 1. Provést mechanickou úpravu systému spouštění motoru.
 2. Vyměnit listy v Letové příručce.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Dle potřeby uživatele.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Uživatel
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Viz. příloha
8. POSTUP PRÁCE:
 1. Mechanická část - viz. příloha.
 2. Vyměnit staré listy LP za nové a změnu zapsat do Seznamu změn.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ.
10. PŘÍLOHY:
 1. Postup úpravy spouštění motoru letounu, postup pro montáž chrániče pojistek a seznam materiálu potřebného pro tyto úpravy.
 2. Nové listy Letové příručky Z 142 C AF: 0-3/0-4; 1-3/1-4; 2-27/2-28; 3-3/3-4 a 4-9/4-10.
 3. Výkresy pro provedení úprav:
 - 3.1. Montáž záslepky Z 142 - S 699
 - 3.2. Zapojení přep. magnet Bendix Z 142 - S 700
 - 3.3. El. instalace v trupu, list č. 2 F 142.8520
 - 3.4. Montáž chrániče pojistek Z 142 - S 686

Ing. Antonín Partíka

.....
Zástupce výrobce

31.8.1995
.....
Datum schválení

.....
Zástupce velitelství
letectva

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika