



**ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,  
Česká republika  
e-mail: [zlin-service@zlinaircraft.eu](mailto:zlin-service@zlinaircraft.eu)  
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ  
SERVISNÍ  
BULLETIN**

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/18a**

Po technické stránce  
schváleno TI ÚČL ČR

1. **DATUM:** 5. března 1998
2. **TÝKÁ SE:** Letounů Z 143L v.č. 0020 a 0021.
3. **DŮVOD:** Pro snadnější práci s Letovou příručkou č. dok. 005.012.US byla původní vazba příručky pomocí plastové spirálové pružiny nahrazena novou vazbou příručky do pořadače s šestikroužkovým spínacím mechanismem.  
  
Vzhledem k tomu, že u případných příštích změn Letové příručky č. dok. 005.012.US budou nové listy k výměně dodávány děrované již jen pro nové upevnění do pořadače s šestikroužkovým spínacím mechanismem, je nutno vyměnit dříve dodané Letové příručky Z 143L s plastovou spirálovou pružinou za nové.
4. **OPATŘENÍ:** Výměna Letové příručky.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:** Nahraďte Letovou příručku letounu Z 143L č. dok. 005.012.US, dodanou původně s letounem Z 143L, novou Letovou příručkou stejného čísla dokumentu v nové vazbě s šestikroužkovým upevňovacím mechanismem. Původní Letovou příručku s vazbou pomocí plastové spirálové pružiny zrušte.
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Letová příručka letounu Z 143L č. dok. 005.012.US (šestikroužková vazba) – dodá výrobce letounu.
10. **PŘÍLOHY:** Dle bodu 9 tohoto Bulletinu.

  
Ing. Josef Kolář  
zástupce výrobce

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 OTROKOVICE  
ČESKÁ REPUBLIKA