



**ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,  
Česká republika  
e-mail: [zlin-service@zlinaircraft.eu](mailto:zlin-service@zlinaircraft.eu)  
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ**

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/27a**

Po technické stránce schváleno ÚCL

- 1. DATUM:** 18. května 2004
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143 L.
- 3. DŮVOD:** Povolení provádění max. 6 otočkových vývrtek v kategorii U dle předpisu FAR Part 23.3 (b) (1).
- 4. OPATŘENÍ:** Související změna Letové příručky letounu Z 143L. Výměna příslušného štítku v kabině.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Uživatel.
- 7. NÁHRADY HRADÍ:** Nevzniknou.
- 8. POSTUP PRÁCE:**

V Letové příručce letounu Z 143L, č. DOK. 005.012US:

  - vyjměte staré listy:  
0-1; 0-9; 0-10; 0-14; 2-13; 2-14; 2-20; 4-31; 4-32
  - vložte nové listy Revize č. 5 s datem 18.5.2004 (viz Přílohy).
  - Provedení změny zapište do Seznamu změn.
  - vyměňte štítek omezení umístěný na skle kabiny - štítek č. (1) z kap. 2.16.1 v Letové příručce (list 2-20).

V Letové příručce letounu Z 143L, č. DOK. 005.012:

  - vyjměte staré listy:  
0-1; 0-9; 0-10; 0-15; 2-14; 2-20; 4-31
  - vložte nové listy Revize č. 10 s datem 18.5.2004 (viz Přílohy).
  - Provedení změny zapište do Seznamu změn.
  - vyměňte štítek omezení umístěný na skle kabiny - štítek č. (1) z kap. 2.16.1 v Letové příručce (list 2-20).

V Letové příručce letounu Z 143L, č. DOK. 005.011:

- vyjměte staré listy:  
0-1; 0-9; 0-10; 0-15; 2-13; 2-19; 4-27
- vložte nové listy Revize č. 10 s datem 18.5.2004 (viz Přílohy).
- Provedení změny zapište do Seznamu změn.
- vyměňte štítek omezení umístěný na skle kabiny - štítek č. (1) z kap. 2.16.1 v Letové příručce (list 2-19).

V Příručce pro údržbu letounu Z 143L č. DOK.005.021.1:

- vyjměte staré listy:  
01-11, 01-13, 01-35, 11-13, 11-14
- vložte nové listy Revize č. 7 s datem 18.5.2004 (viz Přílohy).
- Provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Příručce pro údržbu letounu Z 143L č. DOK.005.022.1:

- vyjměte staré listy:  
01-11, 01-13, 01-35, 11-13, 11-14
- vložte nové listy Revize č. 7 s datem 18.5.2004 (viz Přílohy).
- Provedení změny zapište do Seznamu změn.

## 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

Nové listy Letové příručky letounu Z 143 L, US verze č. DOK.005.012US a nový štítek omezení – viz Přílohy.

Nové listy Letové příručky letounu Z 143 L, anglická verze č. DOK.005.012 a nový štítek omezení – viz Přílohy.

Nové listy Letové příručky letounu Z 143 L, česká verze č. DOK.005.011 a nový štítek omezení – viz Přílohy.

Nové listy Příručky pro údržbu letounu Z 143L, česká verze, č. DOK 005.021.1 – viz Přílohy.

Nové listy Příručky pro údržbu letounu Z 143L, anglická verze, č. DOK 005.022.1 – viz Přílohy.

## 10. PŘÍLOHY:

Nové listy Letové příručky letounu Z 143 L, US verze č. DOK.005.012US:  
0-1; 0-9; 0-10; 0-14; 2-13; 2-14; 2-20; 4-31; 4-32; 4-32a; 4-32b; 4-34a; 4-34b

Nové listy Letové příručky letounu Z 143 L, anglická verze č. DOK.005.012:  
0-1; 0-9; 0-10; 0-15; 2-14; 2-20; 4-31

Nové listy Letové příručky letounu Z 143L, česká verze  
č. DOK.005.011:  
0-1; 0-9; 0-10; 0-15; 2-13; 2-19; 4-27

Nové listy Příručky pro údržbu letounu Z 143 L, česká verze  
č. DOK.005.021.1:  
01-11, 01-13, 01-35, 11-13, 11-14

Nové listy Příručky pro údržbu letounu Z 143 L, anglická verze  
č. DOK.005.022.1:  
01-11, 01-13, 01-35, 11-13, 11-14

Nový štítek omezení - štítek č. (1) z kap. 2.16.1 v Letové příručce.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika