



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/3a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z-143L
2. DŮVOD: Změna omezení krajní zadní centráže z 36 % bSAT na 34 % bSAT.
3. OPATŘENÍ: Výměna listů v Letové příručce Z-143L a Návodu pro údržbu Z-143L.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
7. POSTUP PRÁCE: V Letové příručce Z-143L a v Návodu pro údržbu Z-143L vyměňte staré listy za nové, které jsou přílohou tohoto bulletinu. Změnu zapište do Seznamu změn.
 - 7.1 letová příručka:
 - 7.1.1 Česká verze, č. dok. 005.011
Vyjměte staré a vložte nové listy:
0-9/0-10, 0-14, 2-16, 6-21.
 - 7.1.2 Anglická verze, č. dok. 005.012
Vyjměte staré a vložte nové listy:
0-9/0-10, 0-14, 2-17, 6-22.
 - 7.2 Návod pro údržbu, část I.:
 - 7.2.1 Česká verze, č. dok. 005.021
Vyjměte staré a vložte nové listy:
0-3, 0-5, 1-8.
 - 7.2.2 Anglická verze, č. dok. 005.022
Vyjměte staré a vložte nové listy:
0-3, 0-7, 1-9.

8. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Letové příručky a Návodu pro údržbu dodá s bulletinem výrobce letounu.
9. **BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.**
10. **PŘÍLOHA:** Nové listy Letové příručky Z-143L a Návodu pro údržbu Z-143L dle bodu 7. tohoto bulletinu.


Ing. Antonín Partík

.....
Zástupce výrobce


Ing. Milan Vyhnálek

.....
Zástupce SLI

31. října 1995
.....
Datum schválení SLI

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA