



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/5a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 143L.
2. DŮVOD:
 - 2.1 Změna signálního světla "STALLWARN. FAILURE" na tablu světelné signalizace, jehož text a barva neodpovídá funkci.
 - 2.2 Změna štítku IFR DEN/NOC (je-li použit) za štítek IFR bez rozlišení (nové znění předpisu FAR Part 91).
 - 2.3 Revize Letové příručky z důvodu odstranění formálních chyb a změn, vyplývajících z certifikace letounu v SRN.
3. OPATŘENÍ:
 - 3.1 Vyměnit stávající žluté signální světlo "STALLWARN. FAILURE" na tablu světelné signalizace za nové s nápisem "STALLWARN. INACTIVE" bílé barvy, které je přiloženo k tomuto bulletinu.
 - 3.2 Vyměnit štítek IFR DEN/NOC (je-li použit) za štítek s textem IFR, který je přiložen k tomuto bulletinu.
 - 3.3 Vyměnit stávající Letovou příručku [Dok. č. 005.011(Česká), 005.012(angl.)] Revize č. 2 za novou, označenou jako Revize č. 3, která je přiložena k tomuto bulletinu.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
7. POSTUP:
 - 7.1 Pomocí malého šroubováku vyjmout stávající žluté signální světlo "STALLWARN. FAILURE" a na jeho místo vložit signální světlo bílé barvy "STALLWARN. INACTIVE".
Zkontrolovat funkci (po zapnutí hlavního vypínače a okruhových spínačů musí na zemi světlo svítit).

7.2 Provést výměnu štítku IFR DEN/NOC (je-li použit) za štítek IFR.

7.3 Provést výměnu Letové příručky Revize č. 2 za Letovou příručku Revize č. 3. Na titulním listu (O-1) Letové příručky Revize č. 3 doplnit výrobní číslo a poznávací značku Vašeho letounu. "Přenést" údaje o prázdné hmotnosti Vašeho letounu z Letové příručky Rev. č. 2 do "Formuláře" v kapitole 6.2 Letové příručky Rev. č. 3.

Dodatky Let. příručky Rev.č.2(jsou-li použity) zařadit do kapitoly č.9 Let.příručky Rev.č.3. Letovou příručku Revize č. 2 znehodnotit.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: 8.1 Signální světlo bílé barvy "STALLWARN. INACTIVE".

8.2 Štítek IFR.


8.3 Letová příručka Dok.č. 005.011-Revize č. 3.

9. TENTO BULLETIN NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.

10. PŘÍLOHY: 10.1 Sign. světlo bílé barvy "STALLWARN. INACTIVE"

10.2 Štítek IFR

10.3 Letová příručka - Dok. č. 005.011 - Rev. 3.



Ing. František Tížek

.....
Zástupce výrobce



Ing. Milan Vyhnálek

.....
Zástupce SLI

23.5.1996
.....
Datum schválení SLI

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA