

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/31a**

Po technické stránce  
schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 7. října 1998
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Zlin 242L.
3. **DŮVOD:** Revize Omezení letové způsobilosti.
4. **OPATŘENÍ:** Změna v Kapitole 9. Návodu pro údržbu, část I.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
8. **POSTUP PRÁCE:** V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I. (Revidované vydání, č. dok. 003.021.1 česká verze nebo 003.022.1 anglická verze) vyměňte staré listy za nové se stranami: 0-3/0-4, 0-5, 9-1/9-2 s datem 7. 10. 1998. Změnu zapište do Seznamu změn.
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Návodu pro údržbu, část I. dle bodu 8. dodá výrobce v příloze bulletinu.
10. **PŘÍLOHA:** Dle bodu 9.



.....  
**Ing. Radek Sejbal**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika