

## ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/60a

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 10. 12. 2010
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242L
3. **DŮVOD:** Zapracování formálních nedostatků v průvodní dokumentaci zjištěných v provozu letounu u uživatelů
4. **OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounu Z 242L
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník
8. **POSTUP PRÁCE:**
  - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I (č. dok. 003.021.1) - česká verze:
    - vyjměte původní listy: 0-3, 0-4, 0-6, 5-10, 5-12, 5-21, 5-26
    - vložte nové listy Revize č. 19 s datem vydání 1.11.2010 (viz přílohy).
    - provedení změny zapište do Seznamu změn
  - b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I (č. dok. 003.022.1) – anglická verze:
    - vyjměte původní listy: 0-3, 0-4, 0-6, 5-10, 5-12, 5-21b, 5-26
    - vložte nové listy Revize č. 19 s datem vydání 1.11.2010 (viz přílohy).
    - provedení změny zapište do Seznamu změn

**9. POTŘEBNÝ  
MATERIÁL:**

Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)

**10. PŘÍLOHY:**

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L,  
část I (č. dok. 003.021.1) - česká verze:  
0-3, 0-4, 0-6, 5-10, 5-12, 5-21, 5-26

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L,  
část I (č. dok. 003.022.1) - anglická verze:  
0-3, 0-4, 0-6, 5-10, 5-12, 5-21b, 5-26



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
ZLIN SERVICE  
765 81 Otrokovice  
Česká republika