

ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 43/50a

Technický obsah dokumentu je schválen
na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 27. ledna 2010
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 43
3. **DŮVOD:** Náhrada pojízďecího a přistávacího světlometu
4. **OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounů - doplnění směrnice pro výměnu světlometů.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Opravářenské příručce letounů Z 43 - platnost do v.č. 0084 včetně - datum vydání 1980 - česká verze:
 - vyjměte původní listy: 1, 3, 205
 - vložte nové listy Revize č. 12 s datem vydání 14. 12. 2009
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - b) V Opravářenské příručce letounů Z 43 - platnost od v.č. 0085 včetně - datum vydání 1996 - česká verze:
 - vyjměte původní listy: 0-1, 0-3, 5-1,
 - vložte nové listy Revize č. 10 s datem vydání 14. 12. 2009
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy průvodní dokumentace letounů (viz Přílohy)
10. **PŘÍLOHY:**

Nové listy Opravářenské příručky letounů Z 43 - platnost do v.č. 0084 včetně - datum vydání 1980:
1, 3, 205, 308A

Nové listy Opravářenské příručky letounů Z 43 - platnost od v.č. 0085 včetně - datum vydání 1996:
0-1, 0-3, 5-1, 5-122



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
ZLIN SERVICE
765 81 Otrokovice
Česká republika