



**ZLIN AIRCRAFT a.s.**

Letiště 1887

765 02 Otrokovice

Tel: +420/ 725 266 711

Fax: +420/ 226 013 830

E-mail: [info@zlinaircraft.eu](mailto:info@zlinaircraft.eu)

Web: [www.zlinaircraft.eu](http://www.zlinaircraft.eu)

**SEZNAM SERVISNÍCH DOPISŮ LETOUNŮ ZLIN**  
**LIST OF SERVICE LETTERS OF ZLIN AIRCRAFT'S**

*Obsah / Content:*

*Strana / Page:*

*Seznam servisních dopisů  
List of Service Letters*

*2 - 25*

*Vypracoval / Elaborated : Lubomír Januška,  
Vedoucí odd. dokumentace / Head of Documentation Dpt.*

*Datum vydání / Date of issue: 23.6.2022*



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 1	9. 1. 1996	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Otáčkoměr motoru <i>R.P.M. indicator</i>
L 2	9. 1. 1996	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Elektrické palivové čerpadlo <i>Electrical Fuel Pump</i>
L 3	9. 2. 1996	všech Z 142C, Z 242L, Z 143L <i>all Z 142C, Z 242L, Z 143L a/c</i>	CZ ENG	Západka řídicí páky P/N C 142.4118-00.00 <i>The Control stick pawl P/N C 142.4118-00.00</i>
L 4	15. 2. 1996	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Rychloměr se signalizací pádové rychlosti <i>Airspeed indicator with stall warning device</i>
L 5	2. 4. 1996	všech Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 43, Z 142, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T <i>all Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 43, Z 142, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T a/c</i>	CZ ENG	Hasicí přístroje V 0,5, B 1L, B 1,75 <i>Fire extinguishers V 0,5, B 1L, B 1,75</i>
L 6	19. 6. 1996	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L a/c</i>	CZ ENG	Bez-osinková obložení brzd <i>Non asbestos brake linings</i>



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 7	11. 6. 1996	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50M, Z 50LA, Z 50LE, Z 50LS, Z 50LX, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50M, Z 50LA, Z 50LE, Z 50LS, Z 50LX, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T a/c</i>	CZ  ENG	Prodloužení skladovací doby pryžových hadic  <i>Prolongation of shelf life of rubber hose</i>
L 8	<i>zrušen cancelled</i>			
L 9	<i>zrušen cancelled</i>			
L 10	25. 1. 1997	všech Z 242L, Z 143L, Z 142C-AF <i>all Z 242L, Z 143L, Z 142C-AF a/c</i>	CZ ENG	Regulátor napětí Lamar B-00368-XX <i>Lamar B-00368-XX Alternator Control</i>
L 11	31. 1. 1997	všech Z 42, Z 42MU, Z 142, Z142C, Z 142C-AF, Z 43, Z 43M <i>all Z 42, Z 42MU, Z 142, Z142C, Z 142C-AF, Z 43, Z 43M a/c</i>	CZ  ENG	Nové provedení palivového čističe s ručním čerpadlem LUN 7620.01-8 <i>Modification of the LUN 7620.01-8 fuel strainer with the hand pump</i>
L 12	18. 3. 1997	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Zjednodušení údržby letounů Z 142C-AF při provádění prohlídek typu B
L 13	<i>nevydán not issued</i>			



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 14	11. 6. 1997	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Nové provedení vzpěry ve výfENGové soustavě <i>New modified strut in the exhaust system</i>
L 15	zrušen <i>cancelled</i>			
L 16	zrušen <i>cancelled</i>			
L 17	22. 9. 1997	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Údržba palivoměrů
L 18	2. 10. 1997	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Zjednodušení údržby letounů Z 242L předepsané při prohlídce typu C (po každých 1500 hodinách) <i>Simplification of the Z 242 L aircraft maintenance at the Type C inspection (after each 1500 hours)</i>
L 19	8. 10. 1997	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L</i>	CZ ENG	Kola a brzdy uvedených letounů <i>Wheels and brakes of above mentioned aircraft</i>
L 20	21. 11. 1997	všech Z 142C, Z 142C-AF <i>all Z 142C, Z 142C-AF a/c</i>	CZ ENG	Zjednodušení údržby letounů Z142C a Z142C-AF předepsané při prohlídce typu C (po každých 1500 hodinách) <i>Simplification of the Z 142 C and Z 142C-AF aircraft maintenance at the Type C inspection (after each 1500 hours)</i>
L 21	18. 12. 1997	všech Z 143L, Z 143 L-EAF <i>all Z 143L, Z 143 L-EAF a/c</i>	CZ ENG	Mazání převodu spouštěče motoru a kontrola komprese motoru <i>Greasing the engine starter gear and checking the engine compression</i>



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	Version	C o n t e n t
L 22	9. 1. 1998	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Mazání převodu spouštěče motoru a kontrola komprese motoru <i>Greasing the engine starter gear and checking the engine compression</i>
L 23	10. 4. 1998	všech Z 143L, Z 143 L-EAF <i>all Z 143L, Z 143 L-EAF a/c</i>	CZ ENG	Zjednodušení údržby letounů Z 143L a Z 143L-EAF předepsané při prohlídce typu C (po každých 1500 hodinách) <i>Simplification of the Z 143L and Z 143L-EAF aircraft maintenance at the Type C inspection (after each 1500 hours)</i>
L 24	zrušen <i>cancelled</i>			
L 25	28. 8. 1998	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Generální opravy předřového podvozku letounu Z 242L <i>Nose landing gear overhauls of the Z 242L aircraft</i>
L 26 Rev. 1	18.8.2011	Z 242L, v.č. 0679 – 0685, 0742-0746  <i>Z 242L, S/N 0679 – 0685, 0742-0746</i>	CZ ENG	Změna intervalu nedestrUKtivní defektoskopické kontroly dílů draku letounů Z 242L <i>Change of period at Non-destructive Testing (NDT) of Z 242L aircraft airframe parts</i>
L 27	15. 1. 1999	Z 242L, v.č. 0541, 0651 – 0670  <i>Z 242L, S/N 0541, 0651-0670</i>	ENG	Možná výměna rychloměru se signalizací pádové rychlosti (navazuje na Servisní dopis č. 4) – pouze v anglickém jazyce <i>Possible replacement of airspeed indicator with stall warning device (explanation of Service Letter No. 4)</i>
L 28	2. 2. 1999	Z 242L, v.č. 0541, 0651-0659  <i>Z 242L, S/N 0541, 0651-0659</i>	CZ ENG	Dočasná úprava původní verze Letové příručky v angličtině (bez č. dok) – schválené pro první letouny Z 242L dokumentem ÚCL č. 2340/814/92/Vy <i>Temporary modification of the Flight Manual original version (without Doc. No.) – approved for the first Z 242L aircraft by CAA document No. 2340/814/92/Vy</i>



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 29	24. 9. 1999	všech Z 242L, do v.č. 0735 včetně <i>all Z 242L, up to S/N 0735 incl.</i>	CZ ENG	Náhrada hadic v olejové soustavě <i>Replacement of the hoses of oil system</i>
L 30	7. 1. 2000	všech Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C do v.č. 0560 včetně, Z 242L <i>all Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C up to S/N 0560 incl., Z 242L</i>	CZ ENG	Vyjádření výrobce k AD č. CAA-AD-T-125/1999 a CAA-AD-T-126/1999 – není určen k všeobecné distribuci <i>The manufacturer statement to AD No. CAA-AD-T-125/1999 a CAA-AD-T-126/1999 – no official distribution</i>
L 31	18. 1. 2000	všech Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C do v.č. 0560 včetně	CZ	Získání přehledu zájmu provozovatelů výše uvedených letounů o převod do kategorie „U“ nebo „A“ – distribuce pouze Slovensko
L 32 Rev.1	6. 9. 2000	Z 242L v.č. 0679 – 0685  <i>Z 242L, S/N 0679-0685</i>	CZ ENG	Doba technického života hadic MoN 1818.2 a hadic ČSN 13 7822.1 <i>Supplementary information to MoN 1818.2 and ČSN 13 7822.1 hoses assemblies technical life</i>
L 33	nevydán <i>not issued</i>			
L 34	zrušen <i>cancelled</i>			
L 35	zrušen <i>cancelled</i>			
L 36	27. 9. 2000	Z 242L, v.č. 0687  <i>Z 242L, S/N 0687</i>	CZ ENG	Doba technického života hadic MoN 1818.2 a hadic ČSN 13 7822.1 <i>Supplementary information to MoN 1818.2 and ČSN 13 7822.1 hoses assemblies technical life</i>



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 37	3. 11. 2000	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 43, Z 242L, Z 143L <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 43, Z 242L, Z 143L a/c</i>	CZ ENG	Náhrada vzdušnice Barum 420x150 V561 vzdušnicí GoodYear 6.00-6 (TR-67) <i>Barum 420 x 150 V561 tube substitution by GoodYear 6.00-6 (TR-67) tube</i>
L 38	<i>zrušen cancelled</i>			
L 39	20. 4. 2001	všech Z 42, 42MU a Z 142 <i>all Z 42, 42MU a Z 142</i>	CZ ENG	Zrušení platnosti Informačního bulletinu Z 42/14 a Z 142/5 <i>Cancel of validity of the Information bulletin Z 42/14 and Z 142/5</i>
L 40	30. 5. 2001	Z 242L, v.č. 0659  <i>Z 242L, S/N 0659</i>	CZ ENG	Doba provozu hadic Pitot-statické soustavy, tlakoměru plnění motoru a odvzdušnění palivových nádrží <i>Limit of service life of the hoses of Pitot-static, manifold pressure hoses and fuel tank venting</i>



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 41	20. 5. 2001	<p>všech Z 126, Z 126T, Z 226T,  Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A,  Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A,  Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A,  Z 526AS, Z 526M, Z 526ML,  Z 526F,  Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF,  Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V,  Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M,  Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L,  Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE,  Z 50M</p> <p><i>all Z 126, Z 126T, Z 226T,  Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A,  Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A,  Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A,  Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F,  Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF,  Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V,  Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M,  Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L,  Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE,  Z 50M a/c</i></p>	<p>CZ</p> <p>ENG</p>	<p>Doba provozu hadic Pitot-statické soustavy</p> <p><i>Limit of service life of the Pitot-static hoses</i></p>





<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 42	1. 12. 2001	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43 <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43 a/c</i>	CZ ENG	Zrušení a nahrazení některých jazykových mutací průvodní dokumentace letounů <i>Cancel and replacement some language version of aircraft accompanying documentation</i>
L 43	7. 1. 2002	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2002
L 44 Rev. 2	23. 3. 2004	Z 242L, v.č. 0662, 0664, 0740, 0744 <i>Z 242L, S/N 0662, 0664, 0740, 0744</i>	CZ ENG	Zvýšení zatížení pilotního sedadla <i>Permission of pilot's seat load limit increase</i>





Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 47	12. 4. 2002	Z 242L provozované ve FLIGHT SAFETY <i>Z 242L a/c operated in FLIGHT SAFETY</i>	CZ  ENG	Provoz v kategorii Akrobatická nebo Cvičná – upřesnění  <i>Aircraft operated in Acrobatic or Utility category – specification</i>
L 48	nevydán <i>not issued</i>			
L 49	3. 6. 2002	Z 242L, v.č. 0697, 0698  <i>Z 242L, S/N 0697, 0698</i>	CZ  ENG	Doba provozu hadic Pitot-statické soustavy, tlakoměru plnění motoru a odvědušnění palivových nádrží  <i>Limit of service life of the hoses of Pitot-static, manifold pressure hoses and fuel tank venting</i>
L 50 Rev. 1	6. 8. 2002	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K <i>all Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K a/c</i>	CZ  ENG	Správný způsob montáže korunové matice M6 na čep výškového kormidla v konstrukčním uzlu spojujícím předlohu řízení s výškovým kormidlem  <i>Correct assembly of M6 castle nut to elevator pin in construction point connecting steering template with elevator</i>



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 51	8. 7. 2002	Z 242L, v.č. 0734, 0735, 0736, 0737 Z 242L, S/N 0734, 0735, 0736, 0737	CZ ENG	Zvýšení životnosti letounu <i>Safe life limit</i>
L 52 Rev. 1	17. 10. 2002	Z 242L, v.č. 0728 Z 242L, S/N 0728	CZ ENG	Podmínky dalšího provozu letounu <i>Conditions for further aircraft operation</i>
L 53 Rev. 1	30. 8. 2002	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685 Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685	CZ ENG	Registrace počtu přistání <i>Registration of number of landing</i>
L 54	14. 7. 2002	Z 242L, v.č. 0731 Z 242L, S/N 0731	CZ ENG	Prodloužení periody pro „C“ prohlídku <i>Change of „C“ inspection period</i>
L 55 Rev. 1	5. 9. 2002	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685 Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685	CZ ENG	Přepočítání letových hodin <i>Operation limits recalculation</i>
L 56	nevydán <i>not issued</i>			
L 57	14. 10. 2002	Z 242L, v.č. 0749 – 0754, 0757 – 0760 Z 242L, S/N 0749 – 0754, 0757 – 0760	CZ ENG	Oprava trhliny v potahu výškového kormidla <i>A repair of a crack in elevator skin</i>
L 58	18. 10. 2002	Z 43, v.č. 0014	CZ	Kontrola povrchu při provádění 100 hod. prohlídek





Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 59	28. 11. 2002	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2003
L 60	nevydán <i>not issued</i>			
L 61	16. 1. 2003	Z 242L, v.č. 0730, 0731 <i>Z 242L, S/N 0730, 0731</i>	CZ ENG	Podmínky provozu letounu s AMU1 <i>Conditions for further aircraft operation after AMU 1 installation</i>
L 62	28. 1. 2003	Z 242L, v.č. 0696 <i>Z 242L, S/N 0696</i>	CZ ENG	Modifikace olejového odvodušňovacího systému proti zamrznutí <i>Modification of the oil venting system to prevent from freezing at very cold weather</i>
L 63	zrušen <i>cancelled</i>			
L 64	12. 5. 2003	Z 242L, v.č. 0734, 0735, 0740 <i>Z 242L, S/N 0734, 0735, 0740</i>	CZ ENG	Prodloužení provozu předového podvozku <i>Permission of increasing the limit for the prescribed 793-HPK-185-19 nose landing gear</i>



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 65	nevydán <i>not issued</i>			
L 66	22. 8. 2003	Z 242L, v.č. 0760 <i>Z 242L, S/N 0760</i>	CZ <i>ENG</i>	Provoz letounu po prohlídce motoru Lycoming <i>Aircraft operation after engine inspection at Lycoming</i>
L 67	8. 10. 2003	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0745, 0746 <i>Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0745, 0746</i>	CZ <i>ENG</i>	Provozní omezení – zvýšení životnosti draku letounu <i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L 68	7. 1. 2004	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685 <i>Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685</i>	CZ <i>ENG</i>	Provozní omezení – výměna hlavních čepů křídel <i>Operating limitations – replacement of main wing pins</i>
L 69	3. 2. 2004	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2004



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 70	nevydán <i>not issued</i>			
L 71 Rev. 1	18.8.2011	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0744, 0745, 0746 <i>Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0744, 0745, 0746</i>	CZ  ENG	Provozní omezení – životnost příďového podvozku  <i>Operating limitations – nose landing gear safe life limit</i>
L 72	25. 2. 2004	všech Z 126, Z 226, Z 326, Z 526, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LE, Z 50LX, Z 50M, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T <i>all Z 126, Z 226, Z 326, Z 526, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LE, Z 50LX, Z 50M, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T a/c</i>	CZ  ENG	Zrušení Instrukcí pro zachování letové způsobilosti  <i>Cancellation of Instructions for continued airworthiness</i>
L 73	2. 4. 2004	Z 42M, v.č. 0190	CZ	Prodloužení životnosti noh hlavního podvozku
L 74	23. 6. 2004	Z 242L, v.č. 0665-0667, 0704-0708 <i>Z 242L, S/N 0665-0667, 0704-0708</i>	CZ  ENG	Prodloužení životnosti pryžových hadic u zástavby tlakoměru plnění motoru, Pitot statické soustavy včetně vedení přístrojů <i>Prolongation of service life limit of the hoses of pitot-static system and manifold pressure gauge lines to instruments inclusive</i>





Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 75	2. 7. 2004	Z 137T v.č. 032, 038	CZ	Vložení dodatku pro vleky kluzáků do Letové příručky Z 137T
L 76	8. 7. 2004	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Povolení demontáže parkovací brzdy
L 77	19. 7. 2004	Z 242L, v.č. 0662, 0664, 0734, 0736, 0737, 0740 Z 242L, S/N 0662, 0664, 0734, 0736, 0737, 0740	CZ ENG	Povolení zvýšení limitu pro maximální zatížení sedačky <i>Permission of limit increase for maximum seat load</i>
L 78	nevydán <i>not issued</i>			
L 79-Rev. 1	4.11.2019	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	ENG	<i>Possibility of CONCORDE RG 24-20 battery installation</i>
L80	zrušen <i>cancelled</i>			
L81	3. 1. 2005	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2005



Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L82	20. 1. 2005	všech Z142, Z142C, Z242L, Z143L vybavené větracími okénky WEISS <i>all Z142, Z142C, Z242L, Z143L a/c equipped with cooling windows WEISS</i>	CZ  ENG	Montáž pojistky k zamezení samovolného otevírání větrací klapky  <i>Installation of locking hasp to prevent opening the flap during a flight spontaneously</i>
L83 Rev. 2	11. 5. 2012	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Náhrada pryžových hadic hadicemi AEROQUIP a hadicí Semperit
L84	30. 3. 2005	Z43M, v.č. 0031	CZ	Zavedení systému údržby dle Příručky pro údržbu letounu Z 43, č. dok. 233.021 s Dodatkem č. 1 „Letoun Z 43 M“
L 85	15.6.2005	všech Z 50LX v.č. 0071-0074	CZ	Samojistné matice pro montáž křídla
L 86 Rev. 1	3. 3. 2008	Z 42M, v.č. 0181, Z 142 v.č. 0444, 0265, 0308, 0406, 0421, 0467	CZ	Přechod na systému údržby s prováděním bez GO draku letounu
L 87-Rev. 1	4.11.2019	všech Z 142, Z 142C <i>all Z 142, Z 142C a/c</i>	ENG	<i>Possibility of CONCORDE RG 24-20 battery installation</i>
L 88	1. 11. 2005	Z43, v.č. 0102, 0108, 0113	CZ	Náhrada původních pryžových hadic za hadice AEROQUIP
L 89	2. 3. 2006	Z142, v.č. 0310	CZ	Montáž větracích okének
L 90 Rev. 1	zrušen <i>cancelled</i>			



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 91	19. 2. 2007	Všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2007
L 92	18.1.2007	Z 142, v.č. 0329, 0400	CZ	Přechod na systému údržby s prováděním bez GO draku letounu
L 93	29. 4. 2007	Z 143L v.č. 0005 Z 143L, S/N 0005	CZ ENG	Provozní omezení – zvýšení životnosti draku letounu <i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>





Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 97	18. 2. 2008	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2008
L 98	29. 1. 2009	Z 242L, v.č. 0788 Z 242L, S/N 0788	CZ ENG	Provádění obrátů letounu v kategorii CVIČNÁ <i>Perform the acrobatic maneuvers in Utility category</i>
L 99 Rev. 2	1. 12. 2015	Z 242 L v.č. 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0758, 0759, 0760, 0793-0807, 0809-0813	CZ ENG	Provádění obrátů letounu v kategorii CVIČNÁ <i>Perform the acrobatic maneuvers in Utility category</i>
L 100	nevydán <i>not issued</i>			
L 101-Rev.1	4.11.2019	všech Z 526, Z 726 <i>all Z 526, Z 726 a/c</i>	ENG	<i>Possibility of CONCORDE RG 24-20 battery installation</i>
L 102	22.10.2009	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0745, 0746 Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0745, 0746	CZ ENG	Ochrana hadic v provozu letounu v zimním období <i>Hose protection in aircraft operation in winter condition</i>



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 103	18. 11. 2010	Z 242 L, v.č. 0788 Z 242 L, S/N 0788	CZ ENG	Zástavba druhého výškoměru <i>Installation of second altimeter</i>
L 104	23.11. 2010	Z 242 L, v.č. 0788 Z 242 L, S/N 0788	CZ ENG	Zástavba pojízďecího a přistávacího světlometu <i>Installation of landing and taxi light</i>
L 105 Rev. 1	18. 8. 2011	Z 242 L, v.č. 0679, 0682, 0684 Z 242 L, S/N 0679, 0682, 0684	CZ ENG	Provozní omezení – zvýšení životnosti draku letounu <i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L106	1. 11. 2011	Z 50LS, v.č. 045 Z 50LS, S/N 045	CZ ENG	Pryžové tlumiče přístrojové desky <i>Rubber dampers of the instrument board</i>
L 107	20. 6. 2012	Z 142C-AF, v.č. 0557, 0558, 0568	CZ	Prodloužení intervalu provedení prohlídky typu C o 100 hodin provozu
L108	13.11.2012	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 143LSi, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu
L109	10.1.2013	Všech provozovatelů letounu L39	CZ	Provádění GO mech. Sestav VS1 a VS2 ve výrobním závodě



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L110	10.01.2013	Všech provozovatelů letounu L39	CZ	Provádění prohlídek kol a brzd ve výrobním závodě
L111	28.06.2013	Z 50LS, S/N 0034	ENG	<i>Repair and maintenance of detected cracks in root part of rear wing spar in left-hand part of the wing</i>
L112	07.07.2014	Z 242L, S/N 0665, 0666, 0667, 0704, 0707, 0708	ENG	<i>Repair of cracks on lower side of elevator skin</i>
L113	29.8.2014	Z 242 L, S/N 0801	CZ ENG	Postup pro výměnu skla posuvného krytu kabiny <i>Procedures for change of cockpit sliding canopy windshield</i>
L114	nevydán <i>not issued</i>			
L115 Rev1	22.11.2016	Z 242L, S/N 0665; 0666, 0667, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708	CZ ENG	Postupy opravy zjištěných prasklin v lemu přepážky zadní části trupu a zjištěných prasklin na konzole stupačky L/P <i>Repair procedures of detected cracks in bulkhead rim in rear part of fuselage and detected cracks on L.H. or R.H. footstep bracket</i>
L116	14.06.2017	Z242 L v.č.0665,0666,0667, 0704-0708 Z 143 L v.č. 0008, 0010	ENG	<i>The recommend upgrade of the Slovenian Z 242 L and Z 143 L aircraft fleet</i>
L117	30.09.2017	Z 242 L, S/N 0742	ENG	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L118	18.7.2018	Z242L S/N 0817, 0818, 0825, 0827	CZ ENG	Postup opravy odlomené konzoly připevňující trubku odvodu vzduchu motoru k tlumiči výfuku <i>Repair procedure of broken console to secure the air vent tube to the exhaust silencer</i>



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L119	26.10.2018	Z 242 L, S/N 0745, 0746	EN	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L120	04.03.2019	Z 242 L, S/N 0743, 0744	EN	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L121	22.03.2019	Z 142 C-AF, v.č. 0558	CZ	Povolení zkušebního provozu letounu s namontovaným filtrem L242.8510-02.00
L121-Rev.1	29.05.2019	Z 142 C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Provoz letounů s namontovaným filtrem č.v. L242.8510-02.00
L122	nevydán <i>not issued</i>			
L123	26.5.2020	Z 143 Lsi, od v.č. 0061 a výše	CZ EN	Oznámení o schválení letounu Z 143 Lsi pro provádění výcviku PBN a provádění GPS LNAV přiblížení <i>Information about Z143Lsi aircraft approval for capable of conducting PBN training and performing GPS LNAV approaches</i>
L124	24.6.2020	Z 242 L, v.č. 0840	CZ EN	Povolení provozu letounu s novou pohonnou jednotkou AEIO-390-A1A6 <i>Permission to operate an aircraft with a Lycoming AEIO-390-A1A6 engine model</i>
L125	27.07.2020	Z 50 LS, v.č. 0050	CZ EN	Stanovení prohlídek letounu po provedené opravě <i>Determination of aircraft inspection after repair</i>
L126	10.12.2020	Z 242 L, S/N 0836	EN	<i>Replacement of the PA screws on the ventilation window with a stainless steel screws.</i>





<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L127	3.3.2021	Z 242 L, S/N 0840	EN	<i>Installation of auxiliary unit SLICK START BOOSTER</i>
L128	8.2.2021	Z 242 L, S/N 0837, 0838, 0839	EN	<i>Hose protection in aircraft operation in winter condition</i>
L129	23.03.2021	Z 242 L, S/N 0837, 0838, 0839	EN	<i>Battery TB-17 replacement</i>
L130	22.10.2021	L410 (mimo modelu L410 NG)	CZ	<i>Pokyny a instrukce výrobce ohledně zavedení a výměny přítlačných desek na nové provedení u odběratele</i>
L131	27.07.2021	Z 242 L, S/N 0837, 0838, 0839	EN	<i>Corrective action to prevent hydraulic fluid leakage from the K 22-1200-7 brake</i>
L132	27.07.2021	Z 242 L, S/N 0844, 0845, 0846, 0847	EN	<i>Corrective action to prevent hydraulic fluid leakage from the K 22-1200-7 brake</i>
L133-Rev.1	4.3.2022	Z 242 L v.č. 0852, 0853, 0854, 0855	EN	<i>Increase of technical safe life time and introduction of a new maintenance system for Z 242 L aircraft a instructions for AFM pages replacement</i>
L134	8.12.2021	Z 242 L v.č. 0682, 0684	EN	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L135	4.3.2022	Z 242 L v.č. 0852, 0853, 0854, 0855	EN	<i>Corrective action of the aircraft manufacturer to prevent damage to the lower engine cover Drwg. No. Z242.6510-01.00</i>



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L137	12.5.2022	Z 242 L v.č. 0852, 0853, 0854, 0855	<i>EN</i>	<i>Permission to operate an aircraft with a Lycoming AEIO-390-A1A6 engine model</i>
L138	22.6.2022	Z 242 L v.č. 0682	<i>EN</i>	<i>The repair instructions for other detected cracks and defects</i>
L139	23.6.2022	Z 242 L v.č. 0787	<i>EN</i>	<i>The instruction repair for detected crack on the elevator</i>