

## ZÁVAZNÝ BULLETIN Z143LSi/8a

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 14. 2. 2013
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143 LSi
3. **DŮVOD:** Zapracování formálních, gramatických a editačních oprav a oprava nedostatků do Letové příručky letounu Z 143 LSi zjištěných z provozu letounů.  
**Technický obsah ani věcná forma dokumentu nebyla změněna.**
4. **OPATŘENÍ:** Vydání Revize č. 3 Letové příručky letounu Z 143 LSi (č. dok. Si005.011 česká verze), (Doc. No. Si005.012 anglická verze)
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
  - a) V Letové příručce letounu Z 143 LSi (č. Dok. Si005.011) - česká verze:
    - Vyměňte všechny listy letové příručky
    - Vložte nové listy označené Revize č. 3 s datem vydání 14.2.2013.
    - Na titulní stranu opište v.č. a poznávací značku letounu.
    - Provedení změny zapište do Seznamu změn.
  - b) V Letové příručce letounu Z 143 LSi (Doc. No. Si005.012) - anglická verze:
    - Vyměňte všechny listy letové příručky
    - Vložte nové listy označené Revize č. 3 s datem vydání 14.2.2013.
    - Na titulní stranu opište v.č. a poznávací značku letounu.
    - Provedení změny zapište do Seznamu změn.

- 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Letové příručky letounu Z 143 LSi (č. dok. Si005.011 česká verze), (Doc. No. Si005.012 anglická verze).
- 10. PŘÍLOHY:** Nové listy Letové příručky letounu Z 143 LSi (č. dok. Si005.011 česká verze), (Doc. No. Si005.012 anglická verze) se zpracovanou Revizí č. 3 s datem vydání 14.2.2013 jsou dostupné zdarma všem držitelům „bulletinové služby“ na webových stránkách výrobce.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
765 81 Otrokovice  
Česká republika