

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/62a Rev.1

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM:** 15. 1. 2015
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242L.
- 3. DŮVOD:** Byly zjištěny drobné chyby v průvodní dokumentaci vydané Závazným bulletinem Z242L/62a, které byly tímto opraveny.
- 4. OPATŘENÍ:** Související oprava NÚ 1 a NÚ 2 letounu Z 242L.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I (č. dok.003.021.1) - česká verze:
 - vyjměte listy: 5-5, 5-7, 5-10 Revize č. 20 s datem vydání 1.6.2013 a původní list 1-8
 - vložte opravené listy 5-5, 5-7, 5-10 a nový list 1-8 Revize č. 20 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).Pozn: opravy jsou zaznačeny svislou čarou

- b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I
(č. dok.003.022.1) - anglická verze:
- vyjměte listy: 5-5, 5-7, 5-10 Revize č. 20 s datem vydání 1.6.2013 a původní list 1-8
 - vložte opravené listy 5-5, 5-7, 5-10 a nový list 1-8 Revize č. 20 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
- Pozn: opravy jsou zaznačeny svislou čarou
- c) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část II
(č. dok.003.031.1) - česká verze:
- vyjměte listy: 0-3, 0-7 Revize č. 10 s datem vydání 1.6.2013
 - vložte opravené listy 0-3, 0-7 Revize č. 10 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
- Pozn: opravy jsou zaznačeny svislou čarou
- d) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část II
(č. dok.003.032.1) - anglická verze:
- vyjměte listy: 0-3, 0-7 Revize č. 9 s datem vydání 1.6.2013
 - vložte opravené listy 0-3, 0-7 Revize č. 9 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
- Pozn: opravy jsou zaznačeny svislou čarou

**9 POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

Opravené listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)

10 PŘÍLOHY:

Opravené listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L,
část I (č. dok. 003.021.1) - česká verze:
1-8, 5-5, 5-7, 5-10

Opravené listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L,
část I (č. dok. 003.022.1) - anglická verze:
1-8, 5-5, 5-7, 5-10

Opravené listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L,
část II (č. dok. 003.031.1) - česká verze:
0-3, 0-7

Opravené listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L,
část II (č. dok. 003.032.1) - anglická verze:
0-3, 0-7



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 02 Otrokovice
Česká republika
www.zlinaircraft.eu