



## **ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/69a**

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM** 25. 2. 2017
  
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L
  
- 3. DŮVOD:** Formální opravy textu Letové příručky na základě konstrukčních úprav letounu.
  
- 4. OPATŘENÍ:** Související oprava původní dokumentace letounu Z 242L
  
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
  
- 6. PROVEDE:** Uživatel.
  
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
  
- 8. POSTUP PRÁCE:**
  - a)** Letová příručka letounu Z 242 L, (č. dok. 003.011.1) – česká verze
    - vyjměte původní listy 0-1, 0-5, 0-7, 0-9, všechny listy kapitoly 7
    - vložte nové listy REVIZE č. 3 s datem vydání 25.2.2017 (viz příloha)
    - provedení změny zapište do Seznamu změn
  -



- b) Letová příručka letounu Z 242 L, (Doc. No. 003.012.1) – anglická verze**
- vyjměte původní listy 0-1, 0-5, 0-7, 0-9, všechny listy kapitoly 7
  - vložte nové listy REVIZE č. 3 s datem vydání 25.2.2017 (viz příloha)
  - provedení změny zapište do Seznamu změn

**9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)

**10. PŘÍLOHY:**

- a) Letová příručka letounu Z 242 L, (č. dok. 003.011.1) – česká verze  
0-1, 0-5, 0-7, 0-9, 7-1 až 7-36
- b) Letová příručka letounu Z 242 L, (Doc. No. 003.012.1) – anglická verze  
0-1, 0-5, 0-7, 0-9, 7-1 až 7-36

.....  
**Ing. Aleš Hanzal**  
Vedoucí projekční organizace DOA

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
765 02 Otrokovice  
Česká republika