



ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/70a

S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM** 6.5.2024
2. **PŘEDMĚT** Porucha svislého čepu č.v. Z42.2181-00.00
3. **TÝKÁ SE:**

Letounů Z 242 L provozovaných Sault College Aviation Technology Inc.:

v.č. 0681	C-FANU
v.č. 0682	C-FHTU
v.č. 0684	C-FCSB
v.č. 0685	C-FVWT
v.č. 0742	C-GHXG
v.č. 0743	C-GSOP
v.č. 0744	C-GERR
v.č. 0745	C-GHXF
v.č. 0746	C-GJOR

které jsou provozovány v kategorii CVIČNÁ a NORMÁLNÍ s individuálně prodlouženou dobou technického života draku letounu nad rámec schválené doby 5500 letových hodin, a


v.č. 0699	C-FZHF
v.č. 0727	C-GLKU
v.č. 0739	C-FSCZ

které jsou provozovány v plném rozsahu kategorií způsobilosti v rámci stanovené základní doby technické doby života 5500 letových hodin.



- 4. DŮVOD:** Opakovaně zaznamenané poruchy svislých čepů č.v. Z 42.2181-00.00 u v.č. letadel 0746 a 0681 a na základě prokazatelného pochybení údržbové organizace provozovatele v provádění údržby předepsané držitelem TC letadla se zaměřením na identifikaci, používání a správný postup výměny svislých a vodorovných čepů s použitím předepsaného náradí a přípravků.
- 5. OPATŘENÍ:** Výrobce letadla a držitel typového certifikátu letounu Z 242 L společnost ZLIN AERO a.s. vydává tímto nařízení pro dočasné zastavení provozu výše uvedených letounů.
Letadla nejsou letově způsobilá a není zajištěna bezpečnost jejich provozu.
- 6. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu
- 7. PROVEDE:** Uživatel
- 8. NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel
- 9. POSTUP PRÁCE:** Do vyřešení záležitosti a navržení optimálního řešení za účelem plného obnovení letové způsobilosti zastavte provoz výše uvedených letounů.
Proveďte ihned požadovaná opatření specifikovaná v Servisním dopise L148, bod 2) ze dne 30.4.2024.
Do palubní dokumentace aplikovaných výrobních čísel letadel vložte tento Závazný servisní bulletin.
Provedení tohoto servisního bulletinu zaznamenejte do palubní dokumentace letounů
- 10. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** není
- 11. PŘÍLOHY:** nejsou

Vypracoval:


.....
Lubomír Januška

Vedoucí odd. dokumentace a normalizace



ZLIN AERO a.s.
IČO / ID: 278 94 134

Letiště 1887
765 02 Otrokovice

T / +420 577 120 800
F / +420 266 013 830

www.zlinaero.eu
info@zlinaero.eu

Schválil:

A handwritten signature in blue ink that reads "Kotačka".

.....
Ing. Martin Kotačka

Vedoucí odd. letové způsobilosti