

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 126, Z 226/38a

S vlivem na způsobilost.
Po technické stránce schváleno ÚCL.

1. **DATUM:** 8. 1. 2002
2. **TÝKÁ SE:** Letounů ZLIN Z 226 MS, v.č. 750, 804 a 839.
3. **DŮVOD:**

Uvolnění letounů do provozu po provedení nestandardní úpravy předního nosníku trupu č.v. 126.111-01.01 v rámci celkové přestavby letounu Z-126 na Z 226 MS provedené mimo výrobní závod.

Na horní pásnici tepelně zpracovaného předního nosníku trupu č. výkresu 126.111-01.01 byly přivařeny konzoly pro uchycení páky vztlačových klapek č. výkresu Z 326.111-01.01.
4. **OPATŘENÍ:**

Provést následující kontroly místa přivaření konzol pro uchycení páky vztlačových klapek (kontroly svarů a jejich okolí na výskyt trhlin).

 - 4.1 Jednorázová kontrola
 - 4.2 Pravidelné periodické kontroly po 50 hod. provozu
 - 4.3 Kontrola při GO letounu
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:**
 - 5.1 Jednorázovou kontrolu – ihned po obdržení bulletinu
 - 5.2 Pravidelné periodické kontroly – vždy po 50 letových hodinách
 - 5.3 Při GO letounu
6. **PROVEDE:**
 - 6.1 Jednorázovou kontrolu dle 4.1:
Výrobce ~~MORAVAN – AEROPLANES a.s.~~
 - 6.2 Pravidelné periodické prohlídky po 50 let. hod. dle 4.2:
Organizace oprávněná provádět periodické prohlídky po 100 let. hodinách a roční prohlídky.
 - 6.3 Kontrola při GO dle 4.3:
Organizace oprávněná provádět GO letounů

7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRÁCE:** 8.1 Jednorázová kontrola a periodické prohlídky po 50 hod.
dle 4.1, 4.2:
Provést vizuální kontrolu lupou min. 10x zvětšující.
V případě pochybností místně odstranit nátěr a provést kontrolu barevnou defektoskopií (indikál). Při nalezení trhliny ihned informovat výrobní závod ~~MORAVAN AEROPLANES, a.s.~~
O provedené kontrole provést záznam do letadlové knihy.
- 8.2 Kontrola při G.O. letounu dle 4.3:
Po odstranění nátěru (při opravě trupu). Kontrolovat lupou min. 10x zvětšující, případně barevnou defektoskopií (indikál). Při nalezení trhliny ihned informovat výrobní závod ~~MORAVAN AEROPLANES, a.s.~~
O provedené kontrole provést záznam do letadlové knihy.
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nevyžaduje se.
10. **PŘÍLOHY:** Bez příloh.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika