



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlinservice@zlinaircraft.eu
http://www.zlinaircraft.eu

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142 / 32a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 142
2. DŮVOD: Zamezit zvýšenému namáhání příruby vrtule V 500 P 7900-611 v důsledku provádění vývrtek s výkonem motoru.
3. OPATŘENÍ:
 1. Zákaz úmyslných vývrtek s výkonem motoru.
 2. Vyměnit listy v Letové příručce.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové strany Letové příručky Z 142 s datem 31. 8. 1995 zasílá výrobce uživateli společně s bulletinem.
8. POSTUP PRÁCE: Vyměnit staré listy za nové a změnu zapsat do Seznamu změn.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.
10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky Z 142: 2-11/2-12,

Ing. Antonín Partíka

.....
-Zástupce výrobce

Ing. Milan Vyhnálek

.....
Zástupce SLI

23. 11. 95
.....
Datum schválení SLI

KONTAKTNÍ ADRESA: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA