

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142/36a - Rev. 1

Nahrazuje Závažné bulletiny Z 142/34a, Z 142/35a
a reviduje Závažný bulletin Z 142/36a

Po technické stránce
schváleno TI SLI ČR

1. DATUM: 7. 3. 1997
2. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 142.
3. DŮVOD: Zavedení systému údržby letounů Z 142 bez generálních oprav draku (dále jen bez GO).
4. OPATŘENÍ:
 - 4.1 Všeobecně Výrobce zavádí systém údržby letounů Z142 bez GO. Uživatelé mohou dle svého rozhodnutí ponechat letouny ve stávajícím systému údržby (prohlídky po 100 a 600 hod, generální oprava po 1200 hod), nebo své letouny převést na systém údržby bez GO (prohlídky "A", "B", "C").
 - 4.2 Dokumentace
 - 4.2.1 Pro systém údržby s prováděním generálních oprav se reviduje stávající dokumentace :
 - 1) Technický popis a návod k obsluze letounu Z 142.
 - 2) Opravárenská příručka letounu Z 142.
 - 3) Letová příručka letounu Z 142.
 - 4.2.2 Pro systém údržby bez GO byly vydány nové příručky, které navazují na dokumentaci popsanou v bodě 4.2.1 :
 - 1) Příručka pro provoz letounu Z 142 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" (DOK.Č. Z002.071).

- 2) Příručka pro provoz letounu Z 142 bez generálních oprav draku - část II, prohlídka "C" (DOK.Č. Z002.071).

POZNÁMKA: Prohlídky typu "C" provádí pouze výrobce.

- 4.2.3 Pro oba systémy údržby vydal výrobce novou příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" (DOK.Č. PRA.081). Vydáním této příručky se ruší platnost původní příručky (bez čísla dokumentu, rok vydání 1982).

5. OPATŘENÍ PROVÉST:

- 5.1 Revizi dokumentace dle bodu 4.2.1 ihned po obdržení bulletinu

V Letové příručce na straně 4-21 dopište na spodek stránky pod text "Rev. 1981" text "Rev. 1986" (při kontrole dokumentace bylo zjištěno, že tato informace nebyla na straně 4-21 při vydání bulletinu Z 142/19 uvedena).

- 5.2 Převedení letounu na systém údržby letounu bez GO dle rozhodnutí uživatele.

6. PROVEDE: Uživatel.

7. NÁKLADY HRADÍ: Uživatel.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

- 8.1 Nové listy pro příručky "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 142", "Oprávérenská příručka letounu Z 142" a "Letová příručka letounu Z 142", byly dodány výrobcem letounu spolu s bulletinem Z 142/36a (datum vydání bulletinu 14. 1. 1997).

- 8.2 Příručku pro provoz letounu Z 142 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.
- 8.3 Příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.

9. POSTUP PRÁCE:

- 9.1 V příručce "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 142" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 3/4, 5/6, 7/8, 57/58, 65/66, 97/98, 103/104, 105/106A, 106B/106C, 107E/108, 109/110, 110A/110B, 110C/110D, 110E/110F, 115/116, 117/118;

- zařadte nové listy: 3/4, 5/6, 7/8, 57/58, 65/66, 97/98, 103A/103B, 103C/104, 105/106A, 106B/106C, 107E/108, 109/110A, 110B/110C, 110D/110E, 115/116, 117/118.

V příručce "Oprávérenská příručka letounu Z 142" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 25/26, 71/72, 145/146, 201/202, 207/208, 213/214, 237/238, 249/250, 295/296, 297/297A, 329/330, 339/340, 341/342, 343/344, 345/346;

- zařadte nové listy: 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 25/26, 71/72, 145/146, 201/202, 207/208, 213/214, 237/238, 249/249A, 249B/249C, 250/250A, 250B/250C, 295/296, 297/297A, 297B/297C, 298/298A, 329/330, 339/340, 341/342, 343/344.

V příručce "Letová příručka letounu Z 142" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 3-1/3-2, 3-5/3-6;
- zařadte nové listy: 3-1/3-2, 3-5/3-6.

9.2

V případě převedení letounu na systém údržby bez GO zařadit do průvodní dokumentace letounu Příručku pro provoz letounu Z 142 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B". Podmínky přechodu na systém údržby bez GO jsou předepsány v "Příručce pro provoz letounu Z 142 bez generálních oprav draku" - část I, prohlídka "A", "B".

10. PŘÍLOHA

Nové listy příruček "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 142", "Opravná příručka letounu Z 142" a "Letová příručka letounu Z 142" dle bodu 9.1 byly dodány spolu s bulletinem Z 142/36a (datum vydání bulletinu 14. 1. 1997).



Ing. Josef Kolář

zástupce výrobce

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA