

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142/51a – Rev. 1**

Po technické stránce schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 14. ledna 2005
  
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142, na kterých je namontován příďový podvozek typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 výrobce AXL a. s. Semily, Česká republika.
  
3. **DŮVOD:** Provoz příďového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu.
  
4. **OPATŘENÍ:**
  - a) Změna provozu příďového provozu typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu – Zrušení provádění 50 hodinových prohlídek příďového podvozku.
  - b) Související změna průvodní dokumentace.
  
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
  
6. **PROVEDE:** Uživatel.
  
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
  
8. **POSTUP PRÁCE:**
  - a) Na základě závazné objednávky bude příručka zaslána za úplatu uživateli.
  - b) V Technickém popisu a Návodu k obsluze letounu Z 142 – česká jazyková verze:
    - vyjměte staré listy: 8; 103B; 104
    - vložte nové listy Revize č. 24 s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
    - provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Technickém popisu a Návodu k obsluze letounu Z 142 – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 8; 103B; 104
- vložte nové listy Revize č. 15 s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Opravárenské příručce letounů Z 142 – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 3; 10; 13; 24; 56; 57; 58; 59; 72; 73; 74; 88; 89; 90; 287
- vložte nové listy Revize č. 17 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V příručce pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část I, č. DOK. Z002.071 – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11
- vložte nové listy Revize č. 5 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V příručce pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část II, č. DOK. Z002.071 – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V příručce pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část I, DOC. No. Z002.071 – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11
- vložte nové listy Revize č. 5 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V příručce pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část II, DOC. No. Z002.071 – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

**9. POTŘEBNÝ  
MATERIÁL:**

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo v anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy průvodní dokumentace.

**10. PŘÍLOHY:**

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo anglické jazykové mutaci.

- b) Nové listy Technického popisu a Návodu k obsluze letounu Z 142 – česká jazyková verze:  
8; 103B; 104.

Nové listy Technického popisu Návodu k obsluze letounu Z 142 – anglická jazyková verze:  
8; 103B; 104.

Nové listy Opravárenské příručky letounu Z 142 – česká jazyková verze:  
3; 10; 13; 24; 56; 57; 58; 59; 72; 73; 74; 88; 89; 90; 287.

Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část I, č. DOK. Z002.071 – česká jazyková verze:  
0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11.

Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část II, č. DOK. Z002.071 – česká jazyková verze:  
0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19.

Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část I, DOC. No. Z002.071 – anglická jazyková verze:  
0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11.

Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 142 bez GO draku, část II, DOC. No. Z002.071 – anglická jazyková verze:  
0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika

AXL a. s.  
ul. 3 května 800  
513 01 Semily  
Česká republika