



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142/52a

Technický obsah dokumentu schválen na základě
Oprávnění DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 28. února 2006
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142.
3. **DŮVOD:** Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatele.
4. **OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní technické dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 142 – česká verze:
 - vyjměte staré listy: 1-4; 2-20; 7-4; 7-5
 - vložte nové listy revize s datem 28. 2. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - b) V Letové příručce letounu Z 142 – anglická verze:
 - vyjměte staré listy: 1-4; 2-20; 4-16; 7-4; 7-6
 - vložte nové listy revize s datem 28. 2. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - c) V Letové příručce letounu Z 142 – německá verze:
 - vyjměte staré listy: 1-4; 2-20; 7-4; 7-6
 - vložte nové listy revize s datem 28. 2. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změn zapište do Seznamu změn

**9. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

Nové listy průvodní technické dokumentace (viz přílohy).

10. PŘÍLOHY:

- a) Nové listy Letové příručky letounu Z 142 – česká verze:
1-4; 2-20; 7-4; 7-5.
- b) Nové listy Letové příručky letounu Z 142 – anglická verze:
1-4; 2-20; 4-16; 7-4; 7-6.
- c) Nové listy Letové příručky letounu Z 142 – německá verze:
1-4; 2-20; 7-4; 7-6.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika