



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/12a

1. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142C.
2. **DŮVOD:** V Návodu pro údržbu letounu Z 142C je předepsána kontrola a případná oprava závěsů křídla. Postup práce, potřebné přípravky a nástroje pro tuto opravu je předepsán ve výrobní směrnici 6.203 - Přestružování závěsů křídel.
3. **OPATŘENÍ:** Doplnění výrobní směrnice 6.203- Přestružování závěsů křídel do Návodu pro údržbu letounu Z 142C, část II.
4. **OPATŘENÍ
PROVÉST:** Ihned po obdržení závazného bulletinu.
5. **PROVEDE:** Uživatel.
6. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
7. **POSTUP PRÁCE:** V Návodu pro údržbu Z 142C, část II.:
 - a) Vyjměte staré listy:
0-1,0-3/0-4,0-5,0-7,3-9/3-10,6-1/6-2,
7-31/7-32,7-33/7-34,7-35/7-36,7-37/7-38,
7-39/7-40,7-41/7-42,7-43.
 - b) Vložte nové listy s datem Rev.Sep 10,1996:
0-1,0-3/0-4,0-5,0-7,3-9/3-10,6-1/6-2,
6-72a/6-72b,6-72c/6-72d,6-72e/6-72f,
7-31/7-32,7-33/7-34,7-35/7-36,7-37/7-38,
7-39/7-40,7-41/7-42,7-43/7-44,7-45.

c) Potvrďte provedení změny na listu 0-7.

8. POTŘEBNÝ

MATERIÁL: Nové listy Návodu pro údržbu Z 142C, část II.
dodá spolu s bulletinem výrobce letounu.


9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU
INSPEKČÍ.

10. PŘÍLOHY: Nové listy Návodu pro údržbu Z 142C, část II.
dle bodu 7. tohoto bulletinu.



Ing. František Tížek

zástupce výrobce



Ing. Milan Vyhnálek

SLI Praha

10. 14. 1996

Datum schválení SLI

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA