

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/23a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

- 1. DATUM:** 1.prosince 2001
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN Z 142C
- 3. DŮVOD:**
- V České verzi:*
- 3.1. Aktualizace životností a plánovaných generálních oprav přístrojů dle údajů v platných technických podmínkách
- 3.2. Sesouhlasení českého Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2 s anglickým Návodem pro údržbu letounu Z 142 C, část 2.
- 3.3. Formální úpravy
- V Anglické verzi:*
- 3.3. Aktualizace životností a plánovaných generálních oprav přístrojů dle údajů v platných technických podmínkách
- 3.4. Formální úpravy
- 4. OPATŘENÍ:** V Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2 vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu
- 6. PROVEDE:** Provozovatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- a) V Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2 (v české verzi):**
- vyjměte staré listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 3-9, 3-29, 6-1, 6-2, 6-30, 6-107, 6-108, 6-109, 6-110, 6-111, 6-112, 6-113, 6-114, 6-115, 6-119, 7-1, 7-3, 7-4, 7-11, 7-12, 7-13, 7-31, 7-32, 7-33, 7-34, 7-35, 7-36, 7-37, 7-38, 7-39, 7-40, 7-41, 7-42, 7-43, 7-44, 7-45 až 7-68
 - vložte nové listy s označením Rev. 1.12.2001 – viz Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/23a

b) V Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2 (v anglické verzi):

- vyjměte staré listy: 0-3, 0-5, 0-7, 7-3, 7-11, 7-12, 7-13

- vložte nové listy s označením Rev. Dec. 1, 2001 – viz Přílohy

- provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2 (viz Přílohy)

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2 (česká verze):

0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 3-9, 3-29, 6-1, 6-2, 6-30, 6-72a, 6-72b, 6-72c, 6-72d, 6-72e, 6-72f, 6-96a, 6-96b, 6-107, 6-108, 6-109, 6-110, 6-111, 6-112, 6-119, 7-1, 7-3, 7-4, 7-11, 7-12, 7-13, 7-31, 7-32, 7-33, 7-34, 7-35, 7-36, 7-37, 7-38, 7-39, 7-40, 7-41, 7-42, 7-43, 7-44, 7-45, 7-46

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 C, část 2 (anglická verze):

0-3, 0-5, 0-7, 7-3, 7-11, 7-12, 7-13



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika