

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142 CAF/5a

1. **DATUM:** 2. února 1998
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Zlin 142 CAF.
3. **DUVOD:** Sladění intenzity osvětlení VA metru s intenzitou osvětlení ostatních palubních přístrojů - požadavek provozovatele.
4. **OPATŘENÍ:**
 - 4.1 Snížení intenzity osvětlení VA metru (úprava zapojení)
 - 4.2 Související změna v Návodu pro údržbu
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Při nejbližší 100 hod. prohlídce letounu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel, výrobce letounů dodá na základě objednávky zdarma potřebný materiál.
8. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Odpor 150 /0,6 W (kat. ozn. RR 150R) - 2 ks
Nové listy Návodu pro údržbu - příloha bulletinu.
9. **POSTUP PRÁCE:**
 - 9.1 a) Demontovat upevňovací šrouby pravého panelu přístrojové desky
 - b) Panel vyklopit
 - c) Odšroubovat konektor VA metru
 - d) Do konektoru zapájet paralelně dva odpory 150 /0,6 W tak, že vodič z pin 9 dáme na pin 3 a na pin 9 zapájet dva odpory a původní vodič z pin 3 připojíme na volný konec paralelně spojených odporů.
Zapojení provést dle schématu obr. 2 - 20A Elektrická soustava - okruhové schéma C - viz nové listy Návodu pro údržbu (příloha tohoto bulletinu.
 - e) Spoje zakápnout lakem, zaizolovat, konektor po smontování připojit k VA metru a zajistit vázacím drátem.
 - f) Namontovat upevňovací šrouby do palubní desky
 - g) Odzkoušet funkci osvětlení přístrojů

- 9.2** V Návodu pro údržbu letounu Z 142 CAF, část I. nahradíte staré listy 0-3/0-4, 0-5, 2-45/2-46 a 2-47/2-48 novými s datem Rev. 2. 2. 1998. Změnu zapište a potvrďte v Seznamu změn.

10. PŘÍLOHA:

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 CAF, část I.:
0-3/0-4, 0-5, 2-45/2-46 a 2-47/2-48.



Ing. Radek Sejbal

.....
Zástupce výrobce

Jiří Jasenský

.....
Zástupce vojenské správy

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika