

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. Z 143L / 11a

Po technické stránce
schváleno TI-SLI ČR

1. DATUM: 5.12.1996
2. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 143L.
3. DŮVOD: Revize Návodu pro údržbu Z 143L, část I. související s Revizemi č. 3. a 4. Letové příručky Z 143L a oprava formálních nedostatků v Návodu pro údržbu Z 143L, část I. zjištěných provozovateli letounů, výrobcem letounů a leteckými úřady.
4. OPATŘENÍ: Výměna stávajícího Návodu pro údržbu Z 143L, část I. [Dok.č. 005.021 (český); 005.022 (angl.)] Revize č.4 za nový, se zapracovanou Revizí č.5.
Poznámka: datum vydání listů Revize č.5 je 2.9.1996.
5. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. PROVEDE: Uživatel.
7. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou.
8. POSTUP PRÁCE: Vyměnit Návod pro údržbu Z 143L, část I. Revize č.4 za Návod pro údržbu Z 143L, část I. Revize č.5, který je přiložen k tomuto bulletinu. Na titulním listu (0-1) doplnit výrobní číslo a poznávací značku letounu. Dodatky Návodu pro údržbu Revize č.4 (jsou-li použity) zařadit do Kapitoly 9 Návodu pro údržbu Revize č.5. Návod pro údržbu Revize č.4 znehodnotit.

- 2 -

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Návod pro údržbu Z 143L, část I. - Dok.č.
005.021 (český); 005.022 (angl.) - Revize
č.5 dodá výrobce spolu s bulletinem.
10. PŘÍLOHY: Návod pro údržbu Z 143L, část I. - Dok.č.
005.021 (český); 005.022 (angl.) - Revize
č.5.



Ing. František Tížek

zástupce výrobce

KONTAKTNÍ ADRESA:

765 81

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA