

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. Z 143L / 12a

Po technické stránce  
schváleno TI-SLI ČR

1. **DATUM:** 5.12.1996
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143L.
3. **DŮVOD:** Konstrukční úpravy od v.č. 0015 včetně a oprava formálních nedostatků v Letové příručce Z 143L a v Návodu pro údržbu Z 143L, část I..
4. **OPATŘENÍ:** Výměna listů v LP Z 143L a NÚ I. Z 143L.
5. **OPATŘENÍ  
PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto Bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY  
HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP  
PRÁCE:**

V LP Z 143L a NÚ I. Z 143L vyměňte staré listy za nové, které jsou přílohou tohoto Bulletinu. Změnu zapište do Seznamu změn. Na novou titulní stranu (0-1) LP napište v.č. a poznávací značku letounu. Staré listy znehodnoťte.

  - 8.1. Letová příručka:
    - 8.1.1 Česká verze, č. dok. 005.011  
Nové listy s označením REVIZE č. 6 (7.11.1996):  
0-1, 0-9, 0-10, 0-11, 0-14, 6-24, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-39, 8-9, 8-9a, 8-9b, 8-10.
    - 8.1.2 Anglická verze, č. dok. 005.012  
Nové listy s označením REVISION No. 6 (Nov 7, 1996):  
0-1, 0-9, 0-10, 0-11, 0-15, 2-15, 6-24, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-41, 7-42, 8-9a, 8-9b, 8-10.
    - 8.1.3 US verze, č. dok. 005.012.US  
Nové listy s označením REVISION No. 1 (Nov 7, 1996):  
0-1, 0-9, 0-10, 0-11, 0-14, 6-24, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-41, 7-42, 8-9a, 8-9b, 8-10.

8.2. Návod pro údržbu, část I.:

8.2.1 Česká verze, č. dok. 005.021

Nové listy s označením REVIZE č. 6 (4.11.1996):  
0-3, 0-4, 0-6, 2-2, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-27a,  
2-27b.

8.2.2 Anglická verze, č. dok. 005.022

Nové listy s označením REVISION No. 6 (4.11.1996):  
0-3, 0-8, 2-2, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-27a, 2-27b.

9. POTŘEBNÝ

**MATERIÁL:** Nové listy LP a NÚ I. dodá s Bulletinem výrobce letounu.

10. PŘÍLOHY: Nové listy LP a NÚ I. dle bodu 8. tohoto Bulletinu.



Ing. František Tížek

---

zástupce výrobce