



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/15a

Po technické stránce
schváleno TI-ÚCL ČR

1. **DATUM:** 12.9.1997
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN 143L, které nejsou vybaveny německou verzí Letové příručky.
3. **DŮVOD:**
 - 3.1. Od v.č. 0023 je na letounech zaveden systém měření množství paliva v hlavních nádržích v celém rozsahu a jsou zrušeny měrky množství paliva na uzávěrech hlavních nádrží.
 - 3.2. Rozšíření seznamu vybavení a odstranění formálních nedostatků.
4. **OPATŘENÍ:** Související změny v Letové příručce.
5. **OPATŘENÍ
PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY
HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP
PRÁCE:**
 - 8.1. V Letové příručce Z 143L (Č. DOK. 005.011) nahraďte staré listy novými. Pokud jde o strany stejného čísla, rozlišené platností v rámečku nahoře, vložte do LP pouze stranu, která se týká vašeho letounu dle v.č.. Nové strany s datem 25.2.1997, označené REVIZE č. 7: 0-1, 0-9, 0-10, 0-11, 0-12, 0-15, 1-3, 1-11, 2-9, 2-10, 2-17, 2-20, 2-22, 3-8, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-11, 4-13, 4-15, 5-1, 6-13, 6-16, 6-17, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22, 6-24, 6-25, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-13, 7-38, 7-39, 7-43, 7-44, 8-1, 8-9, 8-9a, 8-9b, 8-16.
Změnu zapište do Seznamu změn.

- 8.2. V Letové příručce Z 143L (Doc. No. 005.012) nahraďte staré listy novými. Pokud jde o strany stejného čísla, rozlišené platností v rámečku nahoře, vložte do LP pouze stranu, která se týká vašeho letounu dle v.č.. Nové strany s datem Mar 10, 1997, označené REVISION No. 7:
0-1, 0-9, 0-10, 0-11, 0-12, 0-15, 1-3, 1-12, 2-3, 2-4, 2-9, 2-10, 2-11, 2-18, 3-12, 3-17, 4-5, 4-6, 4-8, 4-12, 4-14, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22, 6-24, 6-25, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-13, 7-41, 7-42, 7-46, 7-47, 8-1, 8-9, 8-9a, 8-9b, 8-10, 8-18.
Změnu zapište do Seznamu změn.
- 8.3. V Letové příručce Z 143L (Doc. No. 005.012.US) nahraďte staré listy novými. Pokud jde o strany stejného čísla, rozlišené platností v rámečku nahoře, vložte do LP pouze stranu, která se týká vašeho letounu dle v.č.. Nové strany s datem May 20, 1997, označené REVISION No. 2:
0-1, 0-9, 0-10, 0-11, 0-12, 0-14, 1-3, 1-12, 2-9, 2-10, 2-11, 2-18, 3-12, 4-5, 4-6, 4-8, 4-12, 4-14, 4-17, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22, 6-24, 6-25, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-13, 7-41, 7-42, 7-46, 7-47, 8-1, 8-6, 8-9, 8-9a, 8-9b, 8-10, 8-18.
Změnu zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ

MATERIÁL: Nové listy Letové příručky dodá výrobce spolu s bulletinem.

10. PŘÍLOHY: Dle bodu 9 tohoto bulletinu.


Ing. Josef Kolář
zástupce výrobce

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA