



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/ 22a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 20. dubna 2000
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN Z 143L
3. **DŮVOD:** Formální úpravy, zapracování požadavků uživatelů z provozu letounu
4. **OPATŘENÍ:** V Návodu pro údržbu letounu Z 143L (Č.DOK. 005.021.1) vyměňte listy, za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu
6. **PROVEDE:** Provozovatel
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 143L
Vyměňte staré listy: 01-1, 01-11, 01-12, 01-13, 01-14, 01-15, 01-19, 01-24, 01-26, 01-33, 05-20, 05-27, 11-11, 11-12, 21-OBSAH, 21-1, 21-8, 23-1, 24-18, 24-19, 32-44, 32-48, 32-54, 72-8, 72-11, 74-6, 91-23C.

Vložte nové listy REVIZE č.1 s datem 2000-04-20 (viz Přílohy)
 - b) Provedení změny zapište do Seznamu změn.
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Návodu pro údržbu Z 143 L
10. **PŘÍLOHY:** Nové listy Návodu pro údržbu Z 143 L : 01-1, 01-11, 01-12, 01-13, 01-14, 01-15, 01-19, 01-24, 01-26, 01-33, 05-20, 05-27, 11-11, 11-12, 21-OBSAH, 21-1, 21-8, 23-1, 24-18, 24-19, 32-44, 32-48, 32-54, 72-8, 72-11, 74-6, 91-23C.

Ing. Lubomír Hubený
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika