



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z143L/29a

S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 15.2.2007
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143L, které jsou vybaveny Letovou příručkou č.dok. 005.011 nebo 005.012.
3. **DŮVOD:**

Zavedením registračního akcelerometru AMU1 u letounů ZLIN řady Z 42 a Z 43 bylo zjištěno, že skutečný akrobatický provoz některých letounů značně překračuje svou intenzitou původní předpoklady, které byly použity ke stanovení provozních limitů. Některé letouny překračují stanovená celková limitní spektra zatížení.

Popsaný stav může být ještě zhoršen prováděním akrobatických obrátů ve třídě cvičné. Pro zajištění bezpečnosti je nutno z těchto důvodů omezit akrobatické obraty ve třídě cvičné dle FAR Part §23.3 (b)(1) a (b)(2) na: Vývrtky, ležaté osmičky, stoupavé zatáčky a ostré zatáčky nebo podobné obraty, u kterých je úhel náklonu větší než 60° ale ne větší než 90°.
4. **OPATŘENÍ:** Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) Objednejte u výrobce letounu nový štítek s návrhovými rychlostmi a nalepte jej na sklo kabiny místo původního.
 - b) V Letové příručce letounu Z 143L, č. DOK.005.011 – česká verze:
 - vyjměte staré listy: 0-1; 0-9; 0-15; 2-12; 2-13; 2-19
 - vložte nové listy Revize č. 11 s datem 24. 11. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

- c) V Letové příručce letounu Z 143L, č. DOK.005.012 – anglická verze:
- vyjměte staré listy: 0-1; 0-9; 0-15; 2-13; 2-14; 2-20
 - vložte nové listy Revize č. 11 s datem 24. 11. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy průvodní dokumentace (viz přílohy).
Nový štítek s návrhovými rychlostmi.

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Letové příručky letounu Z 143L; č. DOK.005.011 – česká verze:
0-1; 0-9; 0-15; 2-12; 2-13; 2-19

Nové listy Letové příručky letounu Z 143L; č. DOK.005.012 – anglická verze:
0-1; 0-9; 0-15; 2-13; 2-14; 2-20



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika