



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

Závazný servisní bulletin Z 143L/30a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 10. 4. 2007
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143L s namontovaným registračním akcelerometrem AMU 1.
3. **DŮVOD:** Byly revidovány Metodiky stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 letounů řady Z 43 na základě revize Metodik stahování dat registračního akcelerometru AMU 1 letounů řady Z 42.
4. **OPATŘENÍ:** Vydání revidovaných Metodik stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:** Nahraďte původní Metodiku stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 za metodiku novou označenou: Revize č. 1 s datem vydání 10. 4. 2007 (viz Přílohy).

Původní metodiku skartujte.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 v českém a anglickém jazyce (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY: Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 – česká verze: č.DOK.005.091.

Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 – anglická verze: DOC.No.005.092.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika