



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

Závazný bulletin Z143L/32a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 5. prosince 2007
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143 L.
3. **DŮVOD:** Zapracování formálních nedostatků zjištěných při provozu letounů do průvodní dokumentace.
4. **OPATŘENÍ:** Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 143 L (č. DOK. 005.011)
- česká verze:
- vyjměte staré listy: 0-1; 0-9; 0-10; 0-11; 0-12; 0-13;
0-15; 1-3; 2-4; 2-5; 2-12; 2-13; 2-15; 4-6 (v.č. 0022);
4-6 (v.č. 0023); 4-8 (v.č. 0022); 4-8 (v.č. 0023); 6-16;
6-17; 6-18; 6-19; 6-20; 6-21; 6-22; 6-23; 6-24; 6-25;
7-19; 8-3; 8-4; 8-9 (v.č. 0022); 8-9a (v.č. 0022); 8-9b
(v.č. 0022); 8-9 (v.č. 0023)
- vložte nové listy Revize č. 12 s datem 19. 10. 2007
(viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn
 - b) V Letové příručce letounu Z 143 L (DOC. No. 005.012)
- anglická verze:
- vyjměte staré listy: 0-1; 0-9; 0-10; 0-11; 0-12; 0-15; 1-3;
2-4; 2-5; 2-9b; 2-13; 2-14; 2-16; 2-20; 4-6 (v.č. 0022);
4-6 (v.č. 0023); 4-8 (v.č. 0022); 4-8 (v.č. 0023); 6-16;
6-17; 6-18; 6-19; 6-20; 6-21; 6-22; 6-23; 6-24; 6-25;
7-19; 8-3; 8-4; 8-9 (v.č. 0022); 8-9a (v.č. 0022); 8-9b
(v.č. 0022); 8-9 (v.č. 0023)
- vložte nové listy Revize č. 12 s datem Oct. 19, 2007
(viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

- c) V Letové příručce letounu Z 143 L (DOC. No. 005.012US) – US verze:
- vyjměte staré listy: 0-1; 0-9; 0-10; 0-11; 0-12; 0-14; 1-3; 2-4; 2-5; 2-9b; 2-13; 2-14; 2-16; 2-20; 2-21; 2-22; 4-6 (v.č. 0022); 4-6 (v.č. 0023); 4-8 (v.č. 0022); 4-8 (v.č. 0023); 6-16; 6-17; 6-18; 6-19; 6-20; 6-21; 6-22; 6-23; 6-24; 6-25; 7-19; 8-3; 8-4; 8-9 (v.č. 0022); 8-9a (v.č. 0022); 8-9b (v.č. 0022); 8-9 (v.č. 0023)
- vložte nové listy Revize č. 12 s datem Oct. 19, 2007 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.
- d) V Návodu pro údržbu letounu Z 143 L (č. DOK. 005.021.1) – česká verze:
- vyjměte staré listy: Titulní; 01-3; 01-11; 01-12; 01-13; 01-15; 01-16; 01-19; 01-20; 01-22; 01-23; 01-35; 05-20; 11-13; 24-10; 27-15; 32-36; 32-37; 32-39; 32-40; 32-41; 32-48; 32-51; 34-1; 55-20; 57-16; 57-17; 57-18
- vložte nové listy Revize č. 10 s datem 2007-11-20 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn
- e) V Návodu pro údržbu letounu Z 143 L (DOC. No. 005.022.1) – anglická verze:
- vyjměte staré listy: Titulní; 01-3; 01-11; 01-12; 01-13; 01-15; 01-16; 01-19; 01-20; 01-21; 01-22; 01-23; 01-35; 04-2; 05-20; 10-1; 11-13; 24-10; 24-19; 27-15; 32-36; 32-37; 32-39; 32-40; 32-41; 32-48; 32-51; 34-1; 51-4; 55-20; 57-16; 57-17; 57-18
- vložte nové listy Revize č. 10 s datem 2007-11-20 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky letounu Z 143 (č. DOK. 005.011), česká verze:
0-1; 0-9; 0-10; 0-11; 0-12; 0-13; 0-15; 1-3; 2-4; 2-5; 2-12; 2-13; 2-15; 4-6; 4-8; 6-16; 6-17; 6-18; 6-19; 6-20; 6-21; 6-22; 6-23; 6-24; 6-25; 7-19; 8-3; 8-4; 8-9; 8-9a; 8-9b

Nové listy Letové příručky letounu Z 143 L (DOC. No. 005.012), anglická verze:
0-1; 0-9; 0-10; 0-11; 0-12; 0-15; 1-3; 2-4; 2-5; 2-9b; 2-13; 2-14; 2-16; 2-20; 4-6; 4-8; 6-16; 6-17; 6-18; 6-19; 6-20; 6-21; 6-22; 6-23; 6-24; 6-25; 7-19; 8-3; 8-4; 8-9; 8-9a; 8-9b

Nové listy Letové příručky letounu Z 143 L

(DOC. No. 005.012US), US verze:

0-1; 0-9; 0-10; 0-11; 0-12; 0-14; 1-3; 2-4; 2-5; 2-9b; 2-13; 2-14;
2-16; 2-20; 2-21; 2-22; 4-6; 4-8; 6-16; 6-17; 6-18; 6-19; 6-20;
6-21; 6-22; 6-23; 6-24; 6-25; 7-19; 8-3; 8-4; 8-9; 8-9a; 8-9b

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 143 L

(č. DOK. 005.021.1), česká verze:

Titulní; 01-3; 01-11; 01-12; 01-13; 01-15; 01-16; 01-19; 01-20;
01-22; 01-23; 01-35; 05-20; 11-13; 24-10; 27-15; 32-36; 32-37;
32-39; 32-40; 32-41; 32-41a; 32-41b; 32-48; 32-51; 34-1; 55-20;
57-16; 57-17; 57-18

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 143 L

(DOC. No. 005.022.1), anglická verze:

Titulní; 01-3; 01-11; 01-12; 01-13; 01-15; 01-16; 01-19; 01-20;
01-21; 01-22; 01-23; 01-35; 04-2; 05-20; 10-1; 11-13; 24-10;
24-19; 27-15; 32-36; 32-37; 32-39; 32-40; 32-41; 32-41a; 32-41b;
32-48; 32-51; 34-1; 51-4; 55-20; 57-16; 57-17; 57-18



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika