

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143LSi/1a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.31J.110

1. **DATUM:** 11. září 2006
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143LSi.
3. **DŮVOD:** Konstrukční změny letounu Z 143L / Z 143LSi platné od v. č. 0046 včetně a povolení provádění max. šesti otočkových vývrtek v kategorii U dle předpisu FAR Part 23.3 (b)(1).
4. **OPATŘENÍ:** Související změna Letové příručky letounu Z 143LSi.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 143LSi, č. DOK. Si 005.011 – česká verze:
 - vyjměte staré listy: 0-1; 0-8; 0-9; 0-10; 0-12; 2-10; 2-15; 3-13; 3-14; 3-15; 3-16; 3-17; 3-18; 4-28; 4-29; 7-2; 7-27; 7-28; 7-29; 7-33
 - vložte nové listy Revize č. 1 s datem 2006-08-03 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - b) V Letové příručce letounu Z 143LSi, DOC.No. Si 005.012 – anglická verze:
 - vyjměte staré listy: 0-1; 0-8; 0-9; 0-10; 0-12; 2-10; 2-15; 3-13; 3-15; 4-28; 4-29; 7-2; 7-27; 7-28; 7-29; 7-33
 - vložte nové listy Revize č. 1 s datem 2006-08-03 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

**9. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

Nové listy Letové příručky letounu Z 143LSi; č. DOK. Si 005.011 – česká verze – viz Přílohy.

Nové listy Letové příručky letounu Z 143LSi; DOC. No. Si 005.012 – anglická verze – viz Přílohy.

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Letové příručky letounu Z 143LSi; č. DOK. Si 005.011 – česká verze: 0-1; 0-8; 0-9; 0-10; 0-12; 2-10; 2-15; 3-13; 3-14; 3-15; 3-16; 3-17; 3-18; 4-28; 4-29; 7-2; 7-7A; 7-7B; 7-8A; 7-8B; 7-27; 7-27A; 7-27B; 7-28; 7-29; 7-33.

Nové listy Letové příručky letounu Z 143LSi; DOC. No. Si 005.012 – anglická verze: 0-1; 0-8; 0-9; 0-10; 0-12; 2-10; 2-15; 3-13; 3-15; 4-28; 4-29; 7-2; 7-7A; 7-7B; 7-8A; 7-8B; 7-27; 7-27A; 7-27B; 7-28; 7-29; 7-33



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika