

ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 143LSi L/5a

Technický obsah dokumentu je schválen
na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 6. dubna 2010
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143 LSi vybavených:
 - Vlečným zařízením se zámkem TOST E-85 dle č. v. zástavby L143.8410 a (nebo)
 - Zástavbou autopilota S-TEC 55 nebo S-TEC 55X
3. **DŮVOD:** Vydání revidovaných dodatků Letové příručky letounu Z 143 LSi pro Vlečné zařízení se zámkem TOST a vydání revidovaných dodatků Letové příručky a Příručky pro údržbu letounu Z 143 LSi pro zástavbu autopilota S-TEC 55, 55X, schválených agenturou EASA.
4. **OPATŘENÍ:** Vydání opravené průvodní dokumentace letounu Z 143 LSi.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 143 LSi (č. dok. Si005.011) - česká verze:
 - vyjměte původní dodatek č. 3a (schválen organizací DOA dne 28.11.2007) s datem vydání 22.11.2007
 - vyjměte původní dodatek č. 10 (schválen organizací DOA dne 14.4.2009) s datem vydání 10.4.2009
 - vyjměte původní dodatek č. 11 (schválen organizací DOA dne 28.5.2007) s datem vydání 21.5.2007
 - vložte nový dodatek č. 3a (schválen agenturou EASA dne 16.3.2010) s datem vydání 10.11.2009.
 - vložte nový dodatek č. 10 (schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání 10.11.2009.
 - vložte nový dodatek č. 11 (schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání 10.11.2009.
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

- b)** V Letové příručce letounu Z 143 LSi (č. dok. Si005.012) - anglická verze:
- vyjměte původní dodatek č. 3a (schválen organizací DOA dne 28.11.2007) s datem vydání Nov 22, 2007
 - vyjměte původní dodatek č. 10 (schválen organizací DOA dne 14.4.2009) s datem vydání Apr. 10, 2009
 - vyjměte původní dodatek č. 11 (schválen organizací DOA dne 28.5.2007) s datem vydání May 21, 2007
 - vložte nový dodatek č. 3a (schválen agenturou EASA dne 16.3.2010) s datem vydání Nov 10, 2009.
 - vložte nový dodatek č. 10 (schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání Nov 10, 2009.
 - vložte nový dodatek č. 11 (schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání Nov 10, 2009.
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
- c)** V Příručce pro údržbu letounu Z 143 LSi (č. dok. Si005.021.1) česká verze:
- vyjměte původní dodatek č. 10 s datem vydání 2009-04-07
 - vyjměte původní dodatek č. 11 s datem vydání 2007-05-25
 - vložte nový dodatek č. 10 s datem vydání 2009-11-10
 - vložte nový dodatek č. 11 s datem vydání 2009-11-10
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
- d)** V Příručce pro údržbu letounu Z 143 LSi (č. dok. Si005.022.1) anglická verze:
- vyjměte původní dodatek č. 10 s datem vydání 2009-04-07
 - vyjměte původní dodatek č. 11 s datem vydání 2009-03-17
 - vložte nový dodatek č. 10 s datem vydání 2009-11-10
 - vložte nový dodatek č. 11 s datem vydání 2009-11-10
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové dodatky Letové příručky č. 3a; č. 10; č. 11 letounu Z 143 LSi v české a anglické verzi (viz Přílohy).

Nové dodatky Příručky pro údržbu č. 10, č. 11 letounu Z 143 LSi v české a anglické verzi (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Dodatek č. 3a Letové příručky letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.011) - česká verze, (schválen agenturou EASA dne 16.3.2010) s datem vydání 10.11.2009).

Dodatek č. 3a Letové příručky letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.012) - anglická verze. (schválen agenturou EASA dne 16.3.2010) s datem vydání 10.11.2009).

Dodatek č. 10 Letové příručky letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.011) - česká verze,
(schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání 10.11.2009).

Dodatek č. 10 Letové příručky letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.012) - anglická verze,
(schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání 10.11.2009).

Dodatek č. 11 Letové příručky letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.011) - česká verze,
(schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání 10.11.2009).

Dodatek č. 11 Letové příručky letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.012) - anglická verze,
(schválen agenturou EASA dne 31.3.2010) s datem vydání 10.11.2009).

Dodatek č. 10 Příručky pro údržbu letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.021.1) - česká verze, s datem vydání 10.11.2009

Dodatek č. 10 Příručky pro údržbu letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.022.1) - anglická verze, s datem vydání 10.11.2009

Dodatek č. 11 Příručky pro údržbu letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.021.1) - česká verze, s datem vydání 10.11.2009

Dodatek č. 11 Příručky pro údržbu letounu Z 143 LSi, (č. dok. Si005.022.1) - anglická verze, s datem vydání 10.11.2009



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
ZLIN SERVICE
765 81 Otrokovice
Česká republika