



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/16a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 242L.
2. DŮVOD:
 - 2.1 V extrémních letových konfiguracích letounu s velmi lehkým pilotem a malým množstvím paliva může dojít k překročení krajní přední centráže letounu.

Letoun může být alternativně vybaven vrtulí Hartzell HC-C3YR-4BF/FC 6890, která je těžší než původní vrtule MTV-9-B-C/Cl88-18a. Těžiště letounu se tím posouvá dopředu.
 - 2.2 Omezení daná obálkou obrátů neumožňují provedení obráceného přemetu z normálního letu a obráceného přemetu z letu na zádech (při dodržení vstupních rychlostí).
3. OPATŘENÍ:
 - 3.1 Rozšíření obálky hmotností a centrází letounu posunutím krajní přední centráže na 19 % b_{SAT} .
 - 3.2 Úprava obálky obrátů pro akrobatickou kategorii.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou.
7. POSTUP PRÁCE: V Letové příručce Z 242L vyměňte staré listy za nové a změnu zapište do Seznamu změn.
 - 7.1 Vyjměte staré listy:
 - a) Česká verze:
0-5, 1-3/1-4, 2-3/2-4, 2-13/2-14, 6-15.
 - b) Anglická verze:
0-5/0-6, 1-3/1-4, 2-3/2-4, 2-13/2-14, 6-19.
 - c) US verze číslo dokumentu 003.012:
0-5/0-6, 1-3/1-4, 2-5/2-6, 2-15/2-16, 6-15/6-16.

7.2 Vložte nové listy s datem 2. 2. 1995:

- a) Česká verze:
0-5, 1-3/1-4, 2-3/2-4, 2-13/2-14, 6-15.
- b) Anglická verze:
0-5/0-6, 1-3/1-4, 2-3/2-4, 2-13/2-14, 6-19.
- c) US verze číslo dokumentu 003.012:
0-5/0-6, 1-3/1-4, 2-5/2-6, 2-15/2-16,
6-15/6-16.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Letové příručky Z 242L dodá s bulletinem výrobce letounu.

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.

10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky Z 242L s datem 2. 2. 1995.

- a) Česká verze:
0-5, 1-4, 2-4, 2-13, 6-15.
- b) Anglická verze:
0-5, 0-6, 1-4, 2-4, 2-14, 6-19.
- c) US verze číslo dokumentu 003.012:
0-5, 0-6, 1-4, 2-6, 2-16, 6-16.


Ing. Antonín Partika
.....
Zástupce výrobce


Ing. Milan Vyhnálek
.....
Zástupce SLI

27. 4. 1995
.....
Datum schválení SLI

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika