

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/ 36a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. DATUM: 20. března 2000

2. TÝKÁ SE: Všech letounů ZLIN Z 242L

3. DŮVOD: Formální úpravy, zapracování požadavků uživatelů z provozu letounu a sjednocení Návodů pro údržbu Z 242L část I., II. v češtině a angličtině.

4. OPATŘENÍ: V Návoděch pro údržbu letounu Z 242L-část I. (Č. DOK. 003.021.1), část II. (Č. DOK. 003.031.1) vyměňte listy, za listy, jenž jsou přílohou tohoto bulletinu.

5. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu

6. PROVEDE: Provozovatel

7. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou

8. POSTUP PRÁCE:
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část I
 Vyjměte staré listy: 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 2-14, 2-15, 2-22, 2-23, 2-34, 2-38, 2-51, 2-54, 2-55, 2-61, 2-63, 2-64, 2-65, 2-67, 3-8, 3-9, 3-12, 4-6, 4-10, 4-12, 4-13, 4-17, 4-18, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-9, 5-10, 5-11, 5-13, 5-16, 5-17, 5-18, 5-21, 5-24, 6-8, 6-18, 7-1, 7-8, 7-10, 7-13, 7-14, 7-18, 7-21, 7-22, 7-25, 7-26, 7-27, 7-29, 7-30, 7-31.

 Vložte nové listy REVIZE č.5 s datem 20.3.2000 (viz Přílohy),
 - b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část II
 Vyjměte staré listy: 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-14, 6-69, 6-91, 6-115, 7-27 až 7-40.
 Vložte nové listy REVIZE č.2 s datem 20.3.2000 (viz Přílohy)
 - c) Provedení změny запиšte do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Návodů pro Údržbu Z 242 L část I., část II.

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Návodů pro údržbu Z 242 L část I.: 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 2-14, 2-15, 2-22, 2-23, 2-34, 2-38, 2-51, 2-54, 2-55, 2-61, 2-63, 2-64, 2-65, 2-67, 3-8, 3-9, 3-12, 4-6, 4-10, 4-12, 4-13, 4-13a, 4-13b, 4-17, 4-18, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-9, 5-10, 5-11, 5-13, 5-16, 5-17, 5-18, 5-21, 5-24, 6-8, 6-18, 7-1, 7-8, 7-10, 7-13, 7-14, 7-18, 7-21, 7-22, 7-25, 7-26, 7-27, 7-29, 7-30, 7-31, 7-33, 7-34.

Nové listy Návodů pro údržbu Z 242 L část II.: 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-14, 6-69, 6-91, 6-115, 7-27, 7-28



Ing. Lubomír Hubený
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
 Obchodně technické služby
 765 81 Otrokovice
 Česká republika