



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

Závazný bulletin Z 242/5

1. Týká se: Všech letounů Z 242L do v.č.0659 včetně.
2. Důvod: Vlivem nedodržení jmenovitých rozměrů dílců může dojít v sestavě Průchodky L242.1510-03.00 k omezení funkce svěrného spoje.
3. Opatření: V sestavách L242.7310 Ovládání přípusti střední
L242.7500 Ovládání směsi
L242.7700 Ovládání klapky chlazení
L242.7800 Ovládání vrtule
v Průchodce L242.1510-03.00 nahradit Kroužek
L242.1510-03.05 (s=2mm) Kroužkem L242.1510-03.06
(s=4,5mm)
4. Opatření provést: Ihned po obdržení bulletinu
5. Provede: Uživatel
6. Náklady hradí: Demontáž, montáž, značení uživatel,
materiál (kroužky L242.1510-03.06) výrobce
7. Postup práce: viz obr. 1
 - a) Rozpojit Průchodku L242.1510-03.00 (povolit Převlečnou matici L242.1510-03.02)
 - b) Odpojit Vidlici teleflexu od páky ovládání v motorovém prostoru (vytažením čepu)
 - c) Povolit svěrný spoj mezi Vidlicí teleflexu a Vodítkem, uvolnit teleflexové lano
 - d) V sestavách Ovládání přípusti střední
Ovládání směsi
Ovládání vrtule
ponechat Převlečnou matici a 1ks Vložky na trubce teleflexu, vyvléci teleflexové lano z přední teleflexové trubky, vyjmout Kroužek L242.1510-03.05 (s=2mm), nasadit Kroužek L242.1510-03.06 (s=4,5mm)

V sestavě Ovládání klapky chlazení vyvléci Převlečnou matici, 1ks Vložky a Kroužek po trubce směrem k motoru, vyjmout kroužek (s=2mm). Převrtat Kroužek L242.1510-03.06 (s=4,5mm) na $\varnothing$ 6,5 mm, navléci po trubce zpět.

e) Provést zpětnou montáž.

POZOR!

Při zpětné montáži dbát, aby obě trubky teleflexu - ze strany motoru i pilotního prostoru byly plně zasunuty ve vložkách a doraženy na vkládaný kroužek viz obr.2.

f) Provést kontrolu a značení:

V sestavách Ovládání přípusti střední
Ovládání směsi
Ovládání vrtule dle obr. 2

V sestavě Ovládání klapky chlazení dle obr. 3

g) Provést kontrolu seřízení Ovládání přípusti střední
Ovládání směsi
Ovládání vrtule
(motorová zkouška)

Provést kontrolu funkce Ovládání klapky chlazení.

8. **Potřebný materiál:** Kroužek L242.1510-03.06 (4ks pro letoun)
- přiložen k bulletinu

9. **BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM DORUČENÍ UŽIVATELI.**


Příloha: obr. č.1
obr. č.2
obr. č.3

..Ing. Antonín Partíka..
zástupce výrobce


..Ing. Milan Vyhnálek..
SLI Praha

26. 7. 1993.
Datum

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

