



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
http://www.zlinaircraft.eu

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 43/29a

1. TÝKÁ SE: Všechny letouny Z 43
2. DŮVOD: Zamezit zvýšenému namáhání příruby vrtule V 500 P 7900-611 v důsledku provádění vývrtek s výkonem motoru.
3. OPATŘENÍ:
 1. Zákaz úmyslných vývrtek s výkonem motoru.
 2. Vyměnit listy v Letové příručce.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové strany Letové příručky s datem 31. 8. 1995 zasílá výrobce uživateli společně s bulletinem.
8. POSTUP PRÁCE: Vyměnit staré listy za nové a změnu zapsat do Seznamu změn.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.
10. PŘÍLOHY:

Nové listy Letové příručky Z 43 platné pro letouny do výrobního čísla 084 :
23/24, 35/36

Nové listy Letové příručky Z 43 platné pro letouny od výrobního čísla 085 :
0-5, 2-9/2-10, 4-15/4-16

Ing. Antonín Partika

.....
Zástupce výrobce

Ing. Milan Vyhnálek

.....
Zástupce SLI

23. 11. 1995
.....
Datum schválení SLI

KONTAKTNÍ ADRESA: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA