



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 43/37a

1. **DATUM:** 1. 3. 1998
2. **TÝKÁ SE:** Letounů Z 43 do v.č. 0083 včetně.
3. **DŮVOD:** Možnost montáže ukazatele tlaku LUN 1521.02.
Barevné značení ukazatele tlaku LUN 1521.02
se liší oproti původnímu ukazateli LUN 1521
dvěma žlutými oblouky.
4. **OPATŘENÍ:** Zapracování dvojího značení ukazatele tlaku
oleje do Letové příručky.
5. **OPATŘENÍ
PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:** Vyměňte staré listy za nové s datem 1.3.1998
v Letových příručkách do 3. série:
Česká verze:
Letová příručka Z 43: strany 21-22
Německá verze:
Flugzeug Betriebs Handbuch Z 43: strany 15-16
Anglická verze:
Flight Manual Z 43: strany 17-18
Změnu zapsat a potvrdit do seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ

MATERIÁL:

Nové listy Letových příruček dodá výrobce letounu společně s bulletinem.

10. PŘÍLOHY:

Dle bodu 9 tohoto bulletinu.



Ing. Josef Kolář

zástupce výrobce

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA