

ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 43/49a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM:** 6. května 2010
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 43 provozovaných na základě tzv. „Předřazeného provozu“ v novém systému údržby s prováděním 100 hod. prohlídek nebo ročních (podle toho co nastane dříve) dle Příručky pro údržbu letounu ZLIN 43 (č. Dok. 233.021).
- 3. DŮVOD:** Formální úpravy průvodní dokumentace, zapracování připomínek a konstrukčních změn
- 4. OPATŘENÍ:** Související změna Příručky pro údržbu letounu ZLIN 43.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Provozovatel.
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- a) V Příručce pro údržbu letounu ZLIN 43 (č. Dok. 233.021):
 - vyjměte staré listy: Titulní, 01-5, 01-13, 01-14, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-23, 01-24, 01-27, 01-28, 04-3, 05-1, 05-3, 05-5, 05-6, 05-11, 05-16, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-24, 05-25, 05-26, 05-27, 08-5, 08-8, 11-17, 12-7, 12-9, 20-6, 20-14, 20-17, 20-20, 20-24, 20-26, 20-27, 20-30, 20-32, 20-34, 23-4, 23-5, 23-11, 27-4, 27-8, 27-15, 27-19, 27-20, 27-26, 27-32, 31-13, 31-14, 32-5, 32-6, 32-10, 32-11, 32-18, 32-22, 32-57, 34-10, 51-19, 51-52, 52-6, 55-9, 55-10, 55-11, 55-16, 55-21, 57-12, 57-19, 57-29, 61-5, 71-14, 72-10, 79-6, 79-19, 91-12.
 - vložte nové listy Revize č. 3 s datem 2009-05-12 (viz. Přílohy).
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Příručky pro údržbu letounu ZLIN 43 (viz. Přílohy).

10. PŘÍLOHY: Nové listy Příručky pro údržbu letounu ZLIN 43 (č. Dok. 233.021):

Titulní, 01-5, 01-13, 01-14, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-23, 01-24, 01-27, 01-28, 04-3, 05-1, 05-3, 05-5, 05-6, 05-6A, 05-6B, 05-11, 05-16, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-24, 05-25, 05-26, 05-27, 08-5, 08-8, 11-17, 12-7, 12-9, 20-6, 20-14, 20-17, 20-20, 20-24, 20-26, 20-27, 20-30, 20-32, 20-34, 23-4, 23-5, 23-11, 27-4, 27-8, 27-15, 27-19, 27-20, 27-26, 27-32, 31-13, 31-14, 32-5, 32-6, 32-10, 32-11, 32-18, 32-22, 32-57, 34-10, 51-19, 51-52, 52-6, 55-9, 55-10, 55-11, 55-16, 55-21, 57-12, 57-19, 57-29, 61-5, 71-14, 72-10, 79-6, 79-19, 91-12.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
ZLIN SERVICE
765 81 Otrokovice
Česká republika