

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 50M/10a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 50M.
2. DŮVOD: Oprava údajů týkajících se provádění prohlídek a GO motoru a vrtule.
3. OPATŘENÍ: Oprava údajů v průvodní dokumentaci letounu.
4. OPATŘENÍ
PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ
MATERIÁL: Nové listy Technického popisu letounu Z 50M.
8. POSTUP PRÁCE:
 1. V Technickém popisu (a návodu k obsluze) Z 50M vyměňte staré listy 0-3, 0-5, 3-23/3-24 za nové a změnu zapište do seznamu změn.
 2. Generální opravy a prohlídky motoru a vrtule provádějte v intervalech stanovených průvodní dokumentací, revidovanou tímto bulletinem.


9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.

10. PŘÍLOHY: Nové listy Technického popisu letounu Z 50M:
0-3, 0-5, 3-23/3-24.



Ing. František Tížek

zástupce výrobce



Ing. Milan Vyhnálek

SLI Praha

30. 10. 1996

Datum schválení SLI

KONTAKTNÍ ADRESA: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA