

**Servisní dopis č. L 109**  
10. ledna 2013

- URČENO:** Provozovatelům a opravcům letounů L39 všech verzí, které mají v letounu zastavěné vystřelovací sedadlo typu VS1 BRI nebo VS2-(8) výrobce ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice
- TÝKÁ SE:** Všech letounů L39 všech verzí, které mají v letounu zastavěné vystřelovací sedadlo typu VS1 BRI nebo VS2-(8) výrobce ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice:
- VĚC:** Provádění Generálních oprav mechanické sestavy vystřelovacích sedadel typu VS1-BRI a VS2-(8).

Provedení Generální opravy mechanické sestavy vystřelovacího sedadla typu:

- VS1-BRI stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-5104-72, část IV., bod d2)
- VS2-(8) stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-5282-85, část IV., bod d2)

**se provádí výhradně ve výrobním závodě ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice.**

Generální oprava vystřelovacího sedadla typu VS1-BRI se provádí podle předpisu č. 39-91-5800 v posledním platném znění.

Generální oprava vystřelovacího sedadla typu VS2-(8) se provádí podle předpisu č. 3403 9100 v posledním platném znění.

Objednávka a termín provedení prohlídky:

GO mechanických sestav vystřelovacího sedadla typu VS1-BRI a VS2-(8) je nutno objednat písemně formou objednávky na této adrese:

[obchod@zlinaircraft.eu](mailto:obchod@zlinaircraft.eu)

V objednávce je nutné uvést přesný typ sedadla, jméno provozovatele, výrobní číslo sedadla a celkový počet nalétaných hodin.

POZNÁMKA: Pro provedení GO je nutno dodat kompletní a řádně vyplněnou průvodní dokumentaci k sedadlu.

Termín provedení GO sedadla musí být písemně vzájemně odsouhlasen.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
Hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:  
ZLIN AIRCRAFT a.s.  
Letiště 1887  
765 02 Otrokovice  
Česká republika