

**ZLIN AERO a.s.**  
Letiště 1887  
765 02 Otrokovice



**SEZNAM SERVISNÍCH BULLETINŮ K LETOUNU Z 242 L**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS FOR THE Z 242 L AIRCRAFT**

*Obsah / Content:*

*Strana / Page:*

*Seznam závazných servisních bulletinů*  
*List of Mandatory Service Bulletins*

*2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11*

*Seznam informačních servisních bulletinů*  
*List of Informative Service Bulletins*

*12, 13, 14, 15, 16, 17*

*Vypracoval / Designed : Lubomír Januška,*  
*Vedoucí odd. dokumentace / Head of Documentation Dpt.*

*Datum vydání / Date of issue: 16.7.2024*

**A) Seznam závazných servisních bulletinů / List of Mandatory Service Bulletins**

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/1	14. 08. 1992	let. Z 242L all Z 242L a/c	Úpravy průvodní technické dokumentace <i>Changes in accompanying technical documentation</i>
<b>Z 242L/2</b>	<b>nahrazen superseded</b>		<b>Nahrazen bulletinem Z 242L/20 Superseded by the Bulletin Z 242L/20</b>
Z 242/03	16. 04. 1993	let. Z 242L v.č. 0541, 0651, 0652, 0653 Z 242L a/c, S/N 0541, 0651, 0652, 0653	Změna barevného značení otáčkoměrů  <i>Change the tachometer color marking</i>
Z 242L/4	30. 04. 1993	let. Z 242L do v.č. 0659 Z 242L a/c, up to S/N 0659	Výměna objímek na pravém zadním výfuku <i>Replacing the sleeves on the rear exhaust R.H.</i>
Z 242L/5	26. 07. 1993	let. Z 242L do v.č. 0659 Z 242L a/c, up to S/N 0659	Ovládání motoru <i>Engine control</i>
Z 242L/6	29. 06. 1993	let. Z 242L v.č. 0540, 0541, 0651- 0657 Z 242L a/c, S/N 0540, 0541, 0651- 0657	Výměna odkalovacích ventilů  <i>Replacing the sludge valves</i>
Z 242L/7a - Rev.1	26. 06. 1995	let. Z 242L v.č. 0541, 0651-0659 Z 242L a/c, S/N 0541, 0651-0659	Úprava letounu dle požadavku FAA USA <i>Aircraft modification according with approved FAA configuration</i>
Z 242L/8a	26. 04. 1994	let. Z 242L v.č. 0541, 0651-0659 Z 242L a/c, S/N 0541, 0651-0659	Planžety v ovládání pohonné jednotky <i>Springs in the engine powerplant</i>
Z 242L/9	15. 12. 1993	let. Z 242L all Z 242L a/c	Rozvácování konců trubek <i>Expanding the tubes ends</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/10a	26. 06. 1995	let. Z 242L, které jsou (nebo mají být) registrovány v USA <i>all Z 242L a/c that are (or will) be registered in the USA</i>	Sjednocení průvodní dokumentace a zavedení systému provozu a údržby letounů Z 242L <i>Unification of accompanying technical documentation and introduction of Z 242 L aircraft operation and maintenance system</i>
Z 242L/11a	17. 05. 1994	let. Z 242L v.č. 0541, 0651-0659 <i>Z 242L a/c, S/N 0541, 0651-0659</i>	Otočení pružinového mechanismu <i>Install the spring mechanism with it's turnbuckle backwards</i>
Z 242L/12a	21. 06. 1994	let. Z 242L v.č. 0654, 0656, 0660 a dále vyrobených, registrovaných v USA <i>Z 242L a/c, S/N 0654, 0656, 0660 and up which are registered in USA</i>	Změna č.2 v průvodní technické dokumentaci <i>Revision No. 2 of accompanying technical documentation</i>
Z 242L/12a - Rev. 1	9. 08. 1995	let. Z 242L v.č. 0541 a 0651 a výše <i>Z 242L a/c, S/N 0541, 0651 and up</i>	Rozšíření platnosti původního závazného bulletinu Z 242L/12a <i>Extension of bulletin Z 242L/12a validity</i>
Z 242L/13a -Rev.1	20. 04. 1995	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Změna tolerancí nivelačních hodnot <i>Change of rigging tolerances</i>
Z 242L/14a	9. 03. 1995	let. Z 242L s anglickou dokumentací <i>all Z 242L a/c provided with English version of manuals</i>	Oprava formálních nedostatků v průvodní dokumentaci Z 242 L <i>Removal of formal and syntactic faults in the Z 242L accompanying documentation</i>
Z 242L/15a	20. 05. 1995	let. Z 242L do v.č. 0676 <i>Z 242L, up to S/N 0676 incl.</i>	Možný výskyt trhlin na čelech první komory tlumiče výfuku <i>Cracks on the exhaust muffler first chambre faces</i>
Z 242L/16a	27. 04. 1995	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Úprava obálky hmotností a centrů. Úprava obálky obrátů <i>Extension of the a/c weight and centre-of-gravity envelope. Modification of the envelope</i>
Z 242L/17a	8. 08. 1995	let. Z 242L v.č.0651-0676 <i>Z 242L a/c, S/N 0651-0676</i>	Výměna pružin uzávěrů vnějších nádrží <i>Replace the auxiliary tank cap springs</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/18a - Rev. 1	26. 05. 1997	let. Z 242L do v.č. 0691 včetně <i>Z 242L a/c up to S/N 0691 incl.</i>	Výměna držáku hasicího přístroje <i>Replace of the fire extinguisher holder</i>
Z 242L/19a - Rev.3	30 .04. 1999	let. Z 242L do v.č. 0733 <i>Z 242L a/c up to S/N 0733 incl.</i>	Úprava trubky odvodu motoru <i>Additional procedure concerning winter operation</i>
Z 242L/20a	6. 06. 1996	let. Z 242L v.č. 0657 a výše  <i>Z 242L a/c, S/N 0657 and up</i>	Nahrazení nýtů v horní pásnici hlavního nosníku lícovaným šroubem; výměna šroubů horních závěsů křídel po každých 1500 letových hodinách <i>Change of airworthiness limitation</i>
Z 242L/21a	23. 05. 1996	let. Z 242L do v.č. 0696  <i>Z 242L a/c up to S/N 0696 incl.</i>	Úprava výškového kormidla, doplnění postupů provádění pádů po ocase do Letové příručky <i>Modify the elevator, enter the procedures for execution of the slides into the FM</i>
Z 242L/22a	24. 05. 1996	let. Z 242L do v.č.0696 včetně a v.č. 0700-0703 <i>Z 242L a/c up to S/N 0696 incl. And from S/N 0700 up to 0703 incl.</i>	Náhrada pozinkovaných závlaček, změna orientace čepů  <i>Replacement of galvanized cotter pins used in the engine. Change of pins fit direction</i>
Z 242L/23a	29. 10. 1996	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Reedice příručky „Návod pro údržbu Z 242L část I.“ <i>Re-edition of „Z 242L Maintenance Manual – Vol.I“</i>
Z 242L/24a	19. 08. 1996	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Kontrola a vymezování vůlí v závěsech podvozkových noh <i>Check and elimination of the plays in landing gear leg attachment</i>
Z 242L/25a	25. 04. 1997	let. Z 242L do v.č. 0708 a v.č. 0727, 0728 <i>Z 242L a/c up to S/N 0708 and S/N 0727, 0728</i>	Kontrola zajištění matice na odkalovacím ventilu č.v. L 242.7100-04.00 <i>Check of the nut on the sludge valve Drwg. No. L 242.7100-04.00 for proper locking</i>
Z 242L/26a	10. 10. 1997	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Reedice českého „Návodu pro údržbu Z 242L – část II“ <i>Reissue of the Czech version of „Z242L Maintenance Manual – Vol. II“</i>

Číslo	Datum vydání	Týká se	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	C o n t e n t
Z 242L/27a –Rev.2	<i>nahrazen superseded</i>		<i>Nahrazen bulletinem Z 242L/52a Superseded by the Bulletin Z 242L/52a</i>
Z 242L/28a	<i>nahrazen superseded</i>		<i>Nahrazen bulletinem Z 242L/37a ; Z 242L/38a Superseded by the Bulletin Z 242L/37a ; Z 242L/38a</i>
Z 242L/29a	19. 06. 1998	let. Z 242L do v.č. 0708 včetně <i>Z 242L a/c up to S/N 0708 incl.</i>	Oprava kontrolního bloku <i>Occurrence of the checking block L 143.8521 damage in operation</i>
Z 242L/30a	1. 05. 1998	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Reedice anglické verze Návodu pro údržbu – část II. <i>Reissue of English version „Z 242L Maintenance Manual – Vol. II“</i>
Z 242L/31a	7. 08. 1998	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Změna v kapitole Omezení letové způsobilosti <i>Revision of the Airworthiness limitations Chapter</i>
Z 242L/32a		<i>dosud nebyl vydán not issued yet</i>	
Z 242L/33a	<i>nahrazen superseded</i>		<i>Nahrazen bulletinem Z 242L/37a; Z 242L/38a Superseded by the Bulletin Z 242L/37a ; Z 242L/38a</i>
Z 242L/34a	6. 01. 2000	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Vyvrtní otvorů do záslepek sond statického tlaku <i>Drilling of vent holes into plugs</i>
Z 242L/35a		<i>dosud nebyl vydán not issued yet</i>	
Z 242L/36a	20. 03. 2000	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Změna průvodní dokumentace letounů Z 242 L <i>Revision of Z 242 L a/c accompanying documentation</i>
Z 242L/37a - Rev.1	<i>nahrazen superseded</i>		<i>Nahrazen bulletinem Z 242L/51a Superseded by the Bulletin Z 242L/51a</i>
Z 242L/38a - Rev.1	<i>nahrazen superseded</i>		<i>Nahrazen bulletinem Z 242L/52a Superseded by the Bulletin Z 242L/52a</i>
Z 242L/39a	<i>nahrazen superseded</i>		<i>Nahrazen bulletinem Z 242L/44a Superseded by the Bulletin Z 242L/44a</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/40a	13. 04. 2001	let. Z 242L do v.č. 0735 včetně <i>Z 242L a/c up to S/N 0735 incl.</i>	Prodloužení provozní životnosti všech vysokotlakých a nízkotlakých hadic v systému instalace brzd, olejové a palivové instalace letounu na 10 let <i>Extension service life time of all high pressure and low-pressure hoses in the brakes, oil and fuel aircraft installations to the 10 years</i>
Z 242L/41a	26. 02. 2002	všech let. Z 242L vybavených vrtulí Hartzell HC-C3YR-4BF/FC 6890 <i>all Z 242L a/c with Hartzell HC-C3YR-4BF/FC 6890 propeller equipped</i>	V dodatcích č. 3 letové příručky letounu Z 242L bylo doplněno chybějící seřízení vrtule v rámci motorové zkoušky <i>In the supplements No. 3 of the Z 242L aircraft Flight Manual was implementation within the Engine check the missing of adjustment of propeller</i>
Z 242L/42a	7. 10. 2002	let. Z 242L  <i>all Z 242L a/c</i>	Možnost uvolnění trubky v sestavě T – kusů č.v. L 242.7100-06.00, resp. L 242.7600-06.00 a kolena č.v. L 242.7100-05.00 v olejové soustavě letounu <i>Possibility of tube loosening in „Tee“ assembly, P/N L 242.7100-06.00 or L 242.7600-06.00 and in „Elbow“ assembly, P/N L 242.7100-05.00 in aircraft oil systém</i>
Z 242L/43a	29. 11. 2002	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Konstrukční úpravy, formální úpravy <i>Design modification, design adaptations</i>
<b>Z 242L/44a</b>	<b><i>nahrazen superseded</i></b>		<b><i>Nahrazen bulletinem Z 242L/52a Superseded by the Bulletin Z 242L/52a</i></b>
Z 242L/45a	15. 08. 2003	let. Z 242L  <i>all Z 242L a/c</i>	Doplnění seznamu celků s limitovanou dobou provozu pro provoz letounů nad 5500 letových hodin. Formální úpravy průvodní technické dokumentace <i>Supplement of list of parts with limited operation time for aircraft operation over 5500 flight hours. Formal procedure of the accompanying technical documentation</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/46a-Rev. 1	14. 01. 2005	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Provoz předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu <i>On-condition operation for nose landing gear type 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7</i>
Z 242L/47a	20.06.2006	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů <i>Formal procedure of the accompanying technical documentation on the basis of operator's notice from aircraft operation</i>
Z 242L/48a-Rev.2	16.01.2013	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Vydání nové verze Letové příručky letounu Z 242L dle specifikace GAMA1 <i>Issue of new Z 242L Aircraft Flight Manual, acc. To GAMA1 specification</i>
Z 242L/49a	15.02.2007	let. Z 242L v.č. 0490, 0541, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659 <i>Z 242L a/c, S/N 0490, 0541, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659</i>	Omezení akrobatických obrátů ve třídě cvičné <i>Acrobatic maneuvers in Utility category limitations</i>
Z 242L/50a	14.12.2006	let. Z 242L vybavených vlečným zařízením MORAVAN <i>all Z 242L a/c with MORAVAN Glider Towing Equipment installation</i>	Revidování Dodatků Letové příručky letounu Z 242L pro vlečné zařízení <i>Revision of supplements of the Z 242L aircraft Flight Manual for towing gear</i>
Z 242L/51a	8. 3. 2007	let. Z 242L s nezesílenými křídly <i>all Z 242L a/c with unstrengthened wings</i>	Provoz letounů s nezesílenými křídly <i>Operation of aircraft with unstrengthened wings</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>		<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>		<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/52a	8. 3. 2007	let. Z 242L se zesílenými křídly <i>all Z 242L a/c with strengthened wings</i>	NU1-Rev.17 NU2 -Rev.8 MM1-Rev.17 MM2-Rev.7	Provoz letounů se zesílenými křídly  <i>Operation of aircraft with strengthened wings</i>
Z 242 L/52a Doplněk 1 Supplement1	13. 1. 2017	let. Z 242L se zesílenými křídly bez instalace AMU1 <i>all Z 242L a/c with strengthened wings without AMU1 installation</i>		Úprava limitů provozu letounů bez instalace registračního akcelerometru AMU1  <i>Modification of operation limits for the aircraft without AMU1 registration accelerometer AMU1</i>
Z 242 L/52a Doplněk 2 Supplement2	29. 9. 2017	let. Z 242L se zesílenými křídly bez instalace AMU1 <i>all Z 242L a/c with strengthened wings without AMU1 installation</i>		Úprava podmínek dodatečné instalace registračního akcelerometru AMU1 bez současné výměny křídel  <i>Modification of condition for additional installation of AMU1 registration accelerometer without contemporaneous wing replacement</i>
Z 242 L/52a Doplněk 3 Supplement3	11.9.2020	let. Z 242L se zesílenými křídly bez instalace AMU1 <i>all Z 242L a/c with strengthened wings without AMU1 installation</i>		Úprava podmínek výměny křídel za křídla nová  <i>Modification of the conditions for exchanging wings for new wings</i>
Z 242L/53a	10. 4. 2007	let. Z 242L s registračním akcelerometrem AMU 1 <i>all Z 242L a/c with AMU 1 Acceleration Monitoring Unit installed</i>		Revidování Metodiky stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1  <i>Revision of the Methods of data processing procedure for AMU 1.01 Acceleration Monitoring Unit</i>
Z 242L/54a		dosud nebyl vydán <i>not issued yet</i>		



Číslo	Datum vydání	Týká se		Obsah
No.	Date of issue	Applicable to		Content
Z 242L/55a	29. 1. 2010	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	NU1-Rev.18 NU2-Rev.9 MM1-Rev.18 MM2-Rev.8	Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů <i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i>
Z 242L/56a	6. 4. 2010	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>		Vydání dodatku Letové příručky pro Nouzový vysílač polohy ELT Me-406 schválený agenturou EASA <i>Issue of Supplement of Aircraft Flight Manual for Emergency Locator Transmitter ELT Me-406, approved by EASA</i>
<b>Z 242L/57a</b>		<b>dosud nebyl vydán</b> <i>not issued yet</i>		
Z 242L/58a	06. 05. 2010	let. Z 242L s registračním akcelerometrem AMU 1 <i>all Z 242L a/c with AMU 1 Acceleration Monitoring Unit installed</i>		Vydání revidované příručky „Předpis pro údržbu a opravy registračního akcelerometru AMU1.01“ <i>Issue of revised manual „AMU1.01 Acceleration Monitoring Unit Maintenance and Repair Manual“</i>
Z 242L/59a	23. 09. 2010	let. Z 242L s registračním akcelerometrem AMU 1 <i>all Z 242L a/c with AMU 1 Acceleration Monitoring Unit installed</i>		Revidování Metodiky stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 <i>Revision of the Methods of data processing procedure for AMU 1.01 Acceleration Monitoring Unit</i>
Z 242L/60a	10. 12. 2010	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	NU1-Rev19 MM1-Rev19	Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů <i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i>
Z 242L/61a	04.05.2011	let. Z 242L do v.č. 0659 včetně <i>Z 242L a/c up to S/N 0659 incl.</i>		Úprava chybné uvedené rychlosti V <sub>NO</sub> <i>Revision of fault mentioned airspeed V<sub>NO</sub></i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>		<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>		<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/62a	01.06.2013	let. Z 242L all Z 242L a/c	LP-Rev.1 NU1-Rev.20	Akrobatické křídla – změna provozních omezení letounu <i>Acrobatic wings – change of aircraft airworthiness limitations</i>
Z 242 L/62a Rev1	15.1.2015	let. Z 242L all Z 242L a/c	NU2-Rev.10 FM-Rev.1 MM1-Rev.20 MM2-Rev.9	Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů <i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i>
Z 242 L/63a	28.5.2014	let. Z 242L v.č. 0741-0799 Z 242L S/N 0741-0799	NU2-Rev.11 MM2-Rev.10	Pootočení objímek závěsu pojistky v ovládní parkovací brzdy <i>Rotation of clamp of attached lock in Parking brake installation</i>
Z 242 L/64a	24.10.2014	let. Z 242L all Z 242L a/c	NU1-Rev.21 NU2-Rev.12 MM1-Rev.21 MM2-Rev.11	Výměna prasklého skla kabiny <i>Replacement of broken glass of cockpit canopy</i>
Z 242 L/65a	13.01.2017	let. Z 242L all Z 242L a/c	NU1-Rev.22 MM1-Rev.22	Změna omezení letové způsobilosti letounů <i>Change of aircraft airworthiness limitations</i>
Z 242 L/66a	10.06.2016	let. Z 242L all Z 242L a/c	LP-Rev.2 NU1-Rev.23 FM-Rev.2 MM1-Rev.23	Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů <i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i>
Z 242 L/67a	27.07.2016	let. Z 242L all Z 242L a/c		Možnost výskytu praskliny v okolí závěsu stupačky L/P <i>Possibility of crack detection around the L.H./R.H. footstep bracket</i>
Z 242 L/68a	20.03.2017	Z 242 L, v.č. 0814, 0817-0822 Z 242 L, S/N 0814, 0817-0822		Provedení prohlídky a výměna dílce Pružina <i>Inspection and replacement of Spring part</i>
Z 242 L/69a	25.02.2017	let. Z 242L all Z 242L a/c	LP-Rev.3 FM-Rev.3	Formální opravy textu Letové příručky <i>Formal correction of Airplane Flight Manual</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>		<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>		<b>C o n t e n t</b>
Z 242 L/70a	06.05.2024	let. Z 242L v Sault College <i>all Z 242L a/c in Sault College</i>	- -	Reakce výrobce a držitele TO na zaznamenané poruchy čepů svislých v rámci údržby letadla – dočasné zastavení provozu letadel <i>Manufacturer and TC holder response to recorded damages of vertical pins within of aircraft maintenance – temporary shutdown operation</i>
Z 242 L/71a	16.07.2024	let. Z 242L v Sault College <i>all Z 242L a/c in Sault College</i>	-	Reakce výrobce a držitele TO na zaznamenané poruchy čepů svislých v rámci údržby letadla – znovu povolení provozu letadel <i>Manufacturer and TC holder response to recorded damages of vertical pins within of aircraft maintenance – re-enabling operation</i>

**B) Seznam informačních servisních bulletinů / List of Informative Service Bulletins**

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/1b-Rev.1	26. 09. 2018	let. Z 242L bez vlečného zařízení <i>Z 242L a/c without towing equipment</i>	Provedení dodatečné zástavby vlečného zařízení na letoun <i>Performing of additional installation on the aircraft</i>
Z 242L/2b	06. 12. 1993	let. Z 242L do v.č. 0659 včetně <i>Z 242L a/c, up to S/N 0659 incl.</i>	Úprava zástavby teploměrů Rn 45 <i>Modifying the RH 45 thermometer attachment</i>
Z 242L/3b	11. 11. 1994	let. Z 242L v.č. 0651, 0652, 0653, 0655, 0657, 0658, 0659 <i>Z 242L a/c, S/N 0651, 0652, 0653, 0655, 0657, 0658, 0659</i>	Výměna laminátového spodního krytu za kryt plechový <i>Replacement of composite cover with the metal sheet cover</i>
Z 242L/4b	23. 01. 1996	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Reedice publikace „Album rozměrů, tolerancí a vůlí Z 242L“ <i>Re-edition of „Z 242L Table of Dimensions, Limits and Clearances“</i>
Z 242L/5b	19. 09. 1996	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Možnost použití nových kol podvozku s pneu GOODYEAR <i>Possibility to use new landing gear wheel provided with GOODYEAR tires</i>
Z 242L/6b	26. 07. 1996	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Zástavba vrtule Hartzell <i>Installation of Hartzell propeller</i>
Z 242L/7b	06. 05. 1996	vybraných let. Z 242L <i>selected Z 242L a/c</i>	Měření provozního zatížení letounu <i>Operation load aircraft measurement</i>
Z 242L/8b	05. 03. 1997	let. Z 242L do v.č. 0689 včetně <i>Z 242L a/c, up to S/N 0689 incl.</i>	Náhrada majáku WHELEN WRML majákem FS 4400 od výrobce UNIVERSAL CORP. <i>Replacement of the Whelen WRML beacon with the FS 4400 beacon manufactured by Universal Corp.</i>
Z 242L/9b	20. 06. 1997	let. Z 242L do v.č. 0760 včetně <i>Z 242L a/c, up to S/N 0760 incl.</i>	Výměna původního tělesa kontaktu <i>Replacement of the original contact body</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/10b	<i>nahrazen superseded</i>		<i>Nahrazen bulletinem Z 242/29a Superseded by the Bulletin Z242L/29a</i>
Z 242L/11b	08. 10. 1998	let. Z 242L do v.č. 0730 včetně <i>Z 242L a/c, up to S/N 0730 incl.</i>	Náhrada odkalovacího ventilu olejové soustavy <i>Substitution of oil sludge valve</i>
Z 242L/12b	10. 03. 2000	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Náhrada hasicího přístroje <i>Replacement of the fire extinguisher</i>
Z 242L/13b		<b>dosud nebyl vydán not issued yet</b>	
Z 242L/14b	24. 11. 2005	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Doplnění nových konstrukčních skupin a zapracování formálních nedostatků do Katalogu náhradních dílů letounu Z 242L <i>Implementation of new design groups and incorporation of formal faults in Z 242L Aircraft Illustrated Parts Catalog</i>
Z 242L/15b	7. 06. 2006	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Vydání Revize č. 2 Příručky bez generálních oprav příďového podvozku typu 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7 <i>Issue of Revision No. 2 of the Maintenance and Operation Manual on condition of the nose landing gear type 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7</i>
Z 242L/16b	23. 04. 2008	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Vydání příručky pro opravy bezpečnostních pasů <i>Issue of Repair Manual for aircraft safety belts</i>
Z 242L/17b	22. 04. 2009	let. Z 242L ,v.č. 0788 <i>Z 242L a/c, S/N 0788</i>	Bulletin je vydán pouze v anglickém jazyce <i>Change of Generator light to red colour</i>
Z 242L/18b	19. 10. 2009	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Vydání nové verze KND letounu Z 242 L <i>Issue of new version of Z 242 L aircraft Illustrated Parts Catalog</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/19b	21. 06. 2010	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Zavedení nového systému údržby letounů Z 242L s prováděním 100 hod./ročních prohlídek <i>Introduction of new maintenance system based on performing the 100 hour/1 year inspections of the Z 242L aircraft</i>
Z 242L/20b	12. 02. 2010	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Vydání Revize č. 3 Příručky bez generálních oprav předového podvozku typu 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7 <i>Issue of Revision No. 3 of the Maintenance and Operation Manual on condition of the nose landing gear type 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7</i>
Z 242L/21b	26. 03. 2014	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Zamezení možnosti výpadku přepětové ochrany regulátoru alternátoru <i>Elimination of possibility overvoltage protection of alternator</i>
Z 242 L/22b	28.04.2014	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Výměna regulátoru Woodward za regulator vrtule Hartzell <i>Replacement of Woodward propeller governor with Hartzell</i>
Z 242 L/23b	02.05.2014	let. Z 242L v.č. 0741-0760 <i>all Z 242L S/N 0741-0760</i>	Výměna pinů v kontrolním bloku L143.8521 na provedení L143.8521B <i>Pin replacement in control unit L143.8521</i>
<b>Z 242 L/24b</b>		<b>dosud nebyl vydán</b> <i>not issued yet</i>	
Z 242 L/25b	30.11.2015	let. Z 242L v.č. 0651-0791 <i>all Z 242L S/N 0651-0791</i>	Přestavba tavných pojistek na pojistky typu KLIXON <i>Retrofitting KLIXON circuit breakers instead of blow fuses</i>
Z 242L/26b	15.3.2017	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Vydání nového plnicího zařízení brzd (náhrada za původně používaný) <i>Issue of new brake filling device (substitute)</i>
Z 242 L/27b	07.11.2017	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	Převydání Závazného bulletinu Z242L/69a jako informační <i>Reissue of Mandatory Service Bulletin Z242L/69a as Information Bulletin</i>
Z 242 L/28b	19.12.2018	let. Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	LP-Rev.4 FM-Rev. 4 Revize seznamu vybavení (KOEL) <i>Revision of Kind of equipment list (KOEL)</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>C o n t e n t</b>
Z 242 L/29b	27.07.2018	let. Z 242L all Z 242L a/c	Oprava ulomené konzoly pro upevnění odvodušnovací trubky motoru <i>Repair of broken console for engine vent pipe fixing</i>
Z 242 L/30b	24.09.2018	let. Z 242L all Z 242L a/c	Oprava poškozené páky regulátoru vrtule Hartzell <i>Repair of damaged Hartzell propeller governor control lever</i>
Z 242 L/31b Rev.1	25.05.2019	let. Z 242L all Z 242L a/c	Informace o náhradě palubního hasícího přístroje T1H přístrojem P-3 <i>Information about T1H fire extinguisher replacement by P-3 fire extinguisher</i>
Z 242 L/32b	01.10.2019	let. Z 242L all Z 242L a/c	Vydání nové verze KND letounu Z 242 L + související změna systému a politiky objednávání náhradních dílů <i>Issue of a new version of the Z 242 L aircraft Illustrated Parts Catalogue and related change in the system spare parts ordering policy</i>
Z 242 L/33b	17.12.2019	let. Z 242L all Z 242L a/c	Informace o náhradě tlačítka hlavice páky řízení <i>Information about control stick pushbutton replacement</i>
Z 242 L/34b	08.01.2020	let. Z 242L all Z 242L a/c	Možnost instalace prodlouženého okrajového oblouku a související demontáž přídavných palivových nádrží <i>The possibility of installation of an extended tip arch and related removal of auxiliary fuel tanks</i>
Z 242 L/35b		<b>ZRUŠEN</b> <b>CANCELLED</b>	
Z 242 L/36b	02.09.2020	let. Z 242L all Z 242L a/c	Možnost přestavby stávajícího ovládání vrtule na nové konstrukční řešení (ovladač Vernier) <i>The possibility of reconstruction of the existing propeller control to a new design solution (Vernier controller)</i>

Číslo	Datum vydání	Týká se	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Content
Z 242 L/37b	25.09.2020	let. Z 242L all Z 242L a/c	Možnost náhrady pojízďecího a přistávacího světlometů za světlometry LED <i>The possibility of substitute of the landing and taxi light with a new LED lights</i>
Z 242 L/38b		dosud nebyl vydán <i>not issued yet</i>	
Z 242 L/39b	21.01.2021	let. Z 242L all Z 242L a/c	LP-Rev.5 NU1-Rev.24 FM-Rev. 5 MMI-Rev.24 Zpracování konstrukčních změn letounu od v.č. 0836 a zpracování nedostatků a nepřesností zjištěných v rámci používání letové příručky letounu Z 242 L. Úprava postupů při překročení provozního násobku a po velmi tvrdém přistání <i>Implementation of Z 242 L aircraft design changes from S/N 0836 and incorporation of the minor deficiencies and inaccuracies detected within Z 242 L aircraft flight manual operated</i> <i>Correction of procedures for operator's in case of limit load exceeding and in case of hard and very hard landing</i>
Z 242 L/40b	25.03.2021	let. Z 242L v USA all Z 242L a/c in U.S.	FM-Rev.0 Vydání US verze LP z 242 L <i>Issue of a new AFM of the Z 242 L – only for U.S. operator's</i>
Z 242 L/41b	20.11.2022	let. Z 242L do v.č. 0850 all Z 242L a/c up to S/N 0850	Převydání titulních stran a stran Seznamu revizí příruček a manuálů letounu Z 242 L. <i>Re-Issue of the title pages and Log of Revision pages of the Z 242 L aircraft Manuals.</i>
Z242L/42b		dosud nebyl vydán <i>not issued yet</i>	
Z 242L/43b	15.05.2023	let. Z 242L v Sault College all Z 242L a/c in Sault College	Obecné pokyny a povolení výměny žeber Z42.2110/2210-00.34 za nová <i>General instructions and permissible of Z42.2110/2210-00.34 aft rib replace</i>



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>		<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>		<b>C o n t e n t</b>
Z 242L/44b	08.08.2023	let. Z 242L all Z 242L a/c	LP-Rev.6 FM-Rev.6 FM-Rev.1 FM-Rev.1	Doplnění povinného úkonu v rámci předletové prohlídky <i>Introducing a new mandatory procedure as a part of pre-flight check</i>
Z 242L/45b	18.09.2023	let. Z 242 L v.č. 0856 (a v.č. 0851) Z 242L a/c S/N 0856 (and S/N 0851)		Vydání revize č. 1 dodatku č. 7.4 Příručky pro údržbu letounu Z 242 L, část I + zavedení systému údržby po 100 hod/1 roce provozu <i>Issue of Revision no. 1 of Supplement No. 7.4 of the Z 242 L Maintenance Manual, Vol. I + introduction of maintenance system after 100 hrs/1 year of operation</i>
Z 242 L/46b	21.11.2023	let. Z 242 L v.č. 0856 (a v.č. 0843, 0851) Z 242L a/c S/N 0856 (and S/N 0843, 0851)	FM-Rev.2	Vydání Revize č. 2 Letové příručky letounu Z 242 L Vydání Revize č. 3 dodatku č. 7.4 Příručky pro údržbu letounu Z 242 L, část 1 <i>Issue of Revision No. 2 of the AFM Z 242 L</i> <i>Issue of Revision No. 3 of the Supplement no 7.4. od AMM Z 242 L</i>