



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

Závazný servisní bulletin Z 142/56a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM:** 10. 4. 2007
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142 s namontovaným registračním akcelerometrem AMU 1.
- 3. DŮVOD:** Na základě vydání Závazného bulletinu č. Z 142/55a byly revidovány Metodiky stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1, včetně pravidel zasílání stažených dat výrobci a další drobné úpravy.
- 4. OPATŘENÍ:** Vydání revidovaných Metodik stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Uživatel.
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Nahraďte původní Metodiku stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 za metodiku novou označenou: Revize č. 1 s datem vydání 10. 4. 2007 (viz Přílohy).

Původní metodiku skartujte.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 v českém a anglickém jazyce (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY: Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 – česká verze: č.DOK.Z002.091.

Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 – anglická verze: DOC.No.Z002.092.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika