



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/8a

1. TÝKÁ SE : Letounů Z 142C v.č. 560 a dále vyrobených.
2. DŮVOD : V Letové příručce a Návodu pro údržbu - část I. jsou zapracovány změny týkající se 17. série, které jsou provedeny na těchto letounech.
3. OPATŘENÍ: V Letové příručce a Návodu pro údržbu - část I. vyměňte listy, které jsou přílohou tohoto závazného bulletinu.

A: Letová příručka Z 142C:
a/ Vyjměte staré listy:
0-5, 1-3/1-4, 1-7/1-8, 2-19/2-20, 2-21/2-22,
2-23/2-24, 2-25/2-26

b/ Vložte nové listy s datem 1. 11. 1994:
0-5, 1-3/1-4, 1-7/1-8, 2-19/2-20, 2-21/2-22,
2-23/2-24, 2-25/2-26

B: Návod pro údržbu Z 142C, část I.:

a/ Vyjměte staré listy:
0-3/0-4, 0-5, 2-1/2-2, 2-3/2-4,
od 2-47/2-48 do 2-63/2-64

b/ Vložte nové listy s datem 1. 11. 1994:
0-3/0-4, 0-5, 2-1/2-2, 2-3/2-4,
od 2-47/2-48 do 2-63/2-64
4. OPATŘENÍ
PROVÉST: V provozu ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY
HRADÍ: Nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ
MATERIÁL: Nové listy Letové příručky a Návodu pro údržbu I. dodá s bulletinem výrobce letounu.
8. POSTUP
PRÁCE: Vyměnit staré listy za nové a změnu zapsat do Seznamu změn.

**9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DO 30 DNŮ OD DATA SCHVÁLENÍ STÁTNÍ
LETECKOU INSPEKČÍ.**

10. PŘÍLOHY:

A: Nové listy Letové příručky Z 142C s datem
1. 11. 1994:
0-5, 1-3/1-4, 1-7/1-8, 2-19/2-20, 2-21/2-22,
2-23/2-24, 2-25/2-26

B: Nové listy Návodu pro údržbu Z 142C, část I.
s datem 1. 11. 1994:
0-3/0-4, 0-5, 2-1/2-2, 2-3/2-4,
od 2-47/2-48 do 2-63/2-64

Zástupce výrobce

Datum

SLI Praha

.....
Ing. Antonín Partika

27.12.1994
.....

.....
Ing. Milan Vyhnálek

KONTAKTNÍ ADRESA: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA