



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>


**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/19a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. DATUM: 31. 3. 1999
2. TÝKÁ SE: Všech letounů ZLIN 143L.
3. DŮVOD: Vydání nové "Příručky pro údržbu letounu ZLIN 143L" odpovídající specifikaci GAMA 2 s cílem sjednocení dokumentace a zjednodušení údržby letounu.
4. OPATŘENÍ: Nahrazení příruček "Návod pro údržbu Z 143L - část I,II" a "Album rozměrů, tolerancí a vůlí letounu Z 143L" novou příručkou uvedeno v bodě 3. s datem vydání 1998-06-30 a označením Č.DOK. 005.021.1 (česká verze) nebo Č.DOK.005.022.1 (anglická verze). Dále zůstávají a budou výrobcem letounu udržována v platnosti pouze tato nová provedení příruček.
5. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
6. PROVEDE: Objednávku a výměnu příručky provede uživatel.
7. NÁKLADY HRADÍ: Provozovatel.
8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: "Příručka pro údržbu letounu ZLIN 143L", datum vydání 1998-06-30, označení:
 - Č.DOK. 005.021.1 v české verzi,
 - Č.DOK. 005.022.1 v anglické verzi.

9. POSTUP PRÁCE: Výrobce letounu dodá nové vydání "Příručky pro údržbu letounu ZLIN 143L" za úhradu na základě závazné objednávky.



Marek Kotolan
Vedoucí dokumentace

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika