

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/28a – Rev. 1

Po technické stránce schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 14. ledna 2005
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143 L, na kterých je namontován příďový podvozek typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 výrobce AXL a. s. Semily, Česká republika.
3. **DŮVOD:** Provoz příďového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu.
4. **OPATŘENÍ:**
 - a) Změna provozu příďového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu – zrušení provádění 50 hodinových prohlídek příďového podvozku.
 - b) Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) Na základě závazné objednávky bude příručka zaslána za úplatu uživateli.
 - b) V návodu pro údržbu letounu Z 143 L, č. DOK 005.021.1, česká jazyková verze
 - vyjměte staré listy: 01-11; 01-12; 01-35; 05-17; 05-18;
 - vložte nové listy Revize č. 8 s datem 2005-01-14 (viz Přílohy)
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn.

V Návodu pro údržbu letounu Z 143 L, č. DOK. 005.022.1, anglická jazyková verze

- vyjměte staré listy: 01-11; 01-12; 01-35; 05-17; 05-18;
- vložte nové listy Revize č. 8 s datem 2005-01-14 (viz přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo v anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy průvodní dokumentace.

10. PŘÍLOHY:

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 143 L, č. DOK 005.021.1, česká jazyková verze:
01-11; 01-12; 01-35; 05-17; 05-18.

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 143 L, č. DOK 005.022.1, anglická jazyková verze:
01-11; 01-12; 01-35; 05-17; 05-18.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika

AXL a. s.
ul. 3 května 800
513 01 Semily
Česká republika