



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>


**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/14a

1. TÝKÁ SE : Letounů Z 242 L s touto průvodní dokumentací v angličtině:
 1. Letová příručka, Dok. č. 003.012
 2. Příručka pro údržbu, část I, Dok. č. 003.022
2. DŮVOD : Oprava formálních nedostatků v Letové příručce Z 242 L a Návodu pro údržbu - část I. zjištěných provozovateli letounů, výrobcem letounů a Leteckými úřady.
3. OPATŘENÍ : V letové příručce Z 242L a Návodu pro údržbu vyměňte listy, které jsou přílohou tohoto závazného bulletinu.
 1. Letová příručka Z 242 L, Č. DOK. 003.012:
 - a) Vyjměte staré listy:
0-1, 0-3, 0-5/0-6, 1-1, 1-3/1-4, 1-5/1-6, 1-19/1-20, 1-23/1-24, 1-25/1-26, 2-1, 2-7/2-8, 2-9/2-10, 2-11/2-12, 2-13/2-14, 2-17/2-18, 2-23, 3-1, 3-3/3-4, 3-11/3-12, 3-13, 4-1, 4-11/4-12, 4-15/4-16, 4-17/4-18, 4-23/4-24, 4-27/4-28, Obr. 9/10 v kap. 4, 5-1, 5-9/5-10, 5-11/5-12, 5-17/5-18, 5-19/5-20, 5-21, 6-1, 6-3/6-4, 6-5/6-6, 6-7/6-8, 6-13/6-14, 7-1, 7-3, 7-9.
 - b) Vložte nové listy s datem 1. 2. 1995, REV. 3:
0-1/0-2, 0-3/0-4, 0-5/0-6, 1-1/1-2, 1-3/1-4, 1-5/1-6, 1-19/1-20, 1-23/1-24, 1-25/1-26, 2-1/2-2, 2-7/2-8, 2-9/2-10, 2-11/2-12, 2-13/2-14, 2-17/2-18, 2-23/2-24, 3-1/3-2, 3-3/3-4, 3-11/3-12, 3-13/3-14, 4-1/4-2, 4-11/4-12, 4-15/4-16, 4-17/4-18, 4-23/4-24, 4-27/4-28, Obr. 10 v kap. 4, 5-1/5-2, 5-9/5-10, 5-11/5-12, 5-17/5-18, 5-19/5-20, 5-21/5-22, 6-1/6-2, 6-3/6-4, 6-5/6-6, 6-7/6-8, 6-13/6-14, 7-1/7-2, 7-3/7-4, 7-9/7-10.
 2. Návod pro údržbu Z 242 L - část I., Č. DOK. 003.022:
 - a) Vyjměte staré listy:
0-3/0-4, 0-5/0-6, 5-3/5-4, 6-23/6-24, 9-1/9-2
 - b) Vložte nové listy s datem 1. 2. 1995:
0-3/0-4, 0-5/0-6, 5-3/5-4, 6-23/6-24, 6-24a/6-24b, 6-29/6-30, 7-1/7-2, 9-1/9-2

4. OPATŘENÍ
PROVÉST: V provozu ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY
HRADÍ: Nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ
MATERIÁL: Nové listy Letové příručky Z 242L dodá s bulletinem výrobce letounu.
8. POSTUP
PRÁCE: Vyměnit staré listy za nové a změnu zapsat do Seznamu změn.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU
INSPEKCIÍ.
10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky Z 242L a Návodu pro údržbu Z 242 L s datem 1. 2. 1995.


Ing. Antonín Partika
.....
Zástupce výrobce


Ing. Milan Vyhnálek
.....
Zástupce SLI

9. 3. 1995
.....
Datum schválení SLI

KONTAKTNÍ ADRESA: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE